

Slovenská obchodná inšpekcia (ďalej len „SOI“) je v zmysle § 101a zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „zákon č. 725/2004 Z. z.“) od 1. 1. 2016 orgánom dohľadu nad dodržiavaním niektorých povinností hospodárskych subjektov stanovených citovaným zákonom. Na základe vyššie uvedeného SOI uskutočnila v mesiaci október 2016 celoslovenskú kontrolu diskových kolies.

Cieľom kontroly bolo overiť, či na trhu SR sa sprístupňujú, ponúkajú a predávajú diskové kolesá v súlade s ustanoveniami zákona č. 725/2004 Z. z., ktorých ďalšie požiadavky na diskové kolesá sú konkretizované v EHK OSN č. 124 o jednotnom ustanovení pre homologizáciu kolies pre osobné automobily a ich prívesy (ďalej len „EHK OSN č. 124“).

Predmetom kontroly boli diskové kolesá pre cestné vozidlá a prípojné vozidlá s maximálnou hmotnosťou nepresahujúcou 3,5 tony, kategórie M 1, M 1 G, O 1 a O 2 sprístupnené na trhu SR a ponúkané na predaj spotrebiteľom.

Obsahom kontroly bolo označenie diskových kolies informáciami v zmysle predpisu EHK OSN č. 124, značkou typového schválenia prípadne typového schválenia ES alebo homologizačnou značkou v zmysle § 13a zákona č. 725/2004 Z. z. a kontrola súvisiacej technickej dokumentácie diskového kolesa.

Výsledky kontroly

Inšpektori SOI vykonali kontroly celkom v 78 prevádzkových jednotkách (ďalej len „PJ“) a vizuálnou kontrolou zistili nedostatky na 65 druhoch diskových kolies v celkovej hodnote 38 915,22 €. Nedostatky boli zistené v 32 PJ, čo predstavuje až 41 % z celkového počtu kontrolovaných PJ. V rámci distribučného reťazca bolo vykonaných 7 kontrol u distribútora so zistenými nedostatkami v 2 PJ a 71 kontrol u predajcov so zistenými nedostatkami v 30 PJ.

Podrobné informácie o výsledkoch kontrol sú spracované v tabuľke 1 a tabuľke 2.

Tabuľka 1. Vizuálna kontrola diskových kolies

Zistené nedostatky	Počet druhov	Hodnota v €
bez homologizačnej značky – E / správy o homologizácii	55	36 112,92
bez KBA + MD/správy o typovom schválení komponentu	4	1 308,92
bez schvaľovacej značky MDVRR/správy o typovom schválení komponentu	15	3 385,22
bez/chybné meno výrobcu alebo ochrannej známky	52	35 278,72
bez/chybné označenie obrysu disku kolesa alebo ráfika	33	23 758,90
bez/chybné označenie zálisu kolesa (ET)	5	3 119,00
bez dátumu výroby	16	12 418,80
bez čísla súčiastky	37	26 132,80


Poznámka: vzhľadom na to, že na jednom druhu diskového kolesa bolo nájdených viacero nedostatkov, počet druhov s jednotlivými zistenými nedostatkami a ich hodnota nekorešponduje so sumárnym počtom druhov s nedostatkami a ich sumárnou hodnotou.

V prípade 65 druhov diskových kolies v celkovej hodnote 38 915,22 EUR inšpektori SOI opatrením na mieste zakázali ich dodávku alebo predaj do vykonania nápravy v zmysle § 6 ods. 1 písm. a) bod 1 zákona č. 128/2002 Z. z.

Za nedostatky zistené pri 20 druhoch diskových kolies v celkovej hodnote 7 704,- EUR prijali kontrolované osoby dobrovoľné opatrenie na ich odstránenie za nedodržanie povinnosti uviesť na obal diskových kolies značku typového schválenia komponentu udelenú Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja (ďalej len „MDVRR“).


Súčasťou kontrol bola aj kontrola ponuky a predaja výrobkov prostredníctvom e-shopov. V 2 PJ bola opatrením na mieste v zmysle § 6 ods. 1 písm. a) bod 1 zákona č. 128/2002 Z. z. zakázaná **ponuka 3 924 druhov** výrobkov do vykonania nápravy, alebo odstránenia zistených nedostatkov. V zmysle zákona č. 725/2004 Z. z. orgánu dohľadu nad trhom nepreukázali, že predávané alebo ponúkané diskové kolesá majú udelené typové schválenie, typové schválenie ES alebo správu o homologizácii typu.

Kontrola diskových kolies



Z grafického znázornenia je zrejmé, že najpočetnejší výskyt nedostatkov na diskových kolesách je chýbajúce označenie homologizačnou či schvaľovacou značkou MDVRR. Diskové kolesá boli predávané a ponúkané spotrebiteľom bez potrebného schválenia.

Opatrenia na ochranu trhu



Percentuálny podiel dobrovoľne prijatých opatrení a uloženie povinných opatrení na zákaz dodávky alebo predaja do vykonania nápravy.

Súčasťou kontrolnej akcie bola aj kontrola dodržiavania podmienok predaja vyplývajúcich zo všeobecne záväzných predpisov, ktorých výsledky sú v nasledujúcej tabuľke.

Tabuľka 2. Porušenie všeobecne záväzných povinností

Porušenie všeobecne záväzných povinností	Počet prípadov
spolu:	23 prípadov
z toho:	
- označenie PJ	3 PJ
- reklamačný poriadok	2 PJ
- úplnosť dokladu o kúpe	1 PJ
- zákaz fajčiť	2 PJ
iné	15 prípadov

V 15 prípadoch boli zistené nedostatky, ktoré sa týkali informácií o alternatívnom riešení sporov v piatich PJ, chýbajúce povolenie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v dvoch PJ, chýbajúce jednotkové ceny na šiestich druhoch výrobkov a chýbajúci návod na údržbu v štátnom jazyku pri dvoch druhoch výrobkov.

Záver

Napriek tomu, že účelom kontrolnej akcie bolo len zmonitorovať súčasný stav v plnení predmetných právnych predpisov, jej negatívne zistenia potvrdili účelnosť a opodstatnenosť kontroly.

Vo všetkých kontrolovaných prevádzkach, v ktorých boli zistené závažné nedostatky, boli uložené závažné pokyny na ich odstránenie. V záujme dôslednej ochrany spotrebiteľa bol do vykonania nápravy zakázaný predaj a použitie všetkých zistených nehomologizovaných, typovo neschválených diskových kolies prípadne s chybami ich označenia, či nepredloženia príslušnej technickej dokumentácie.

SOI eviduje nepriaznivý trend, kedy vystavené diskové kolesá sú označené ako nepredajné vzorky, pričom ich ponuka a predaj sa následne presúvajú do internetových obchodov bez možnosti osobného odberu.

Ide skutočne o nepriaznivé zistenia, nakoľko nehomologizované, typovo neschválené diskové kolesá sa stávajú vysoko rizikovým výrobkom z hľadiska bezpečnosti cestnej premávky a z nich vyplývajúce nebezpečenstvo ohrozenia života a zdravia spotrebiteľov. Charakter a početnosť negatívnych zistení predurčuje, že SOI sa bude kontrole diskových kolies venovať aj v budúcom období vrátane overenia ich bezpečnosti skúšaním v akreditovanom laboratóriu.