

**Oznámenie spoločnosti TOP AUTO Slovakia a.s. v zmysle NV SR č.
404/2007 Z. z.**

Spoločnosť TOP AUTO Slovakia a.s. Plynárska 7/A 82109 Bratislava, ako zástupca výrobcu motorových vozidiel značky Jaguar a Land Rover, v rámci zvolávacej akcie typu vozidla špecifikovaného nižšie, upozorňuje ich vlastníkov na dostavenie sa do niektorého z autorizovaných servisov Land Rover uvedených na konci tohto listu, za účelom vykonania preventívneho opatrenia – aktualizácia softvéru riadiacich jednotiek

Číslo upozornenia v systéme RAPEX:	A12/00491/22
Vozidlo kategórie:	M1G
Značka:	Land Rover
Názov:	Discovery
Číslo typového schválenia dotknutých vozidiel:	e11*2007/46*3784*05, e5*2007/46*1055*00
Typ:	LR
Počet dotknutých výrobkov v Slovenskej republike:	6
Druh rizika:	Riziko požiaru
Technická porucha:	Vzhľadom na výrobný problém môže byť montáž palivovej hadice nesprávne smerovaná a v dôsledku toho by sa mohla rozdeliť. To môže viesť k úniku paliva do zálivu motora, čím sa zvýši riziko požiaru. Výrobok nie je v súlade s nariadením o schvaľovaní motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel a systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre tieto vozidlá a o dohľade nad trhom s nimi.
Riziko:	Riziko požiaru
Prijaté dobrovoľné opatrenie:	Dobrovoľné - Stiahnutie výrobku od koncových používateľov (Zo strany: Výrobca)
Dátum prijatia opatrenia, trvanie a rozsah:	18.3.2022 – neobmedzene

Ak bolo Vami zakúpené vozidlo, ktorého sa táto zvolávacia akcia týka, medzičasom predané, žiadame Vás o oznámenie kontaktu na nového majiteľa na e-mailovú adresu: hudec@jlr.sk

Zoznam autorizovaných servisov Jaguar a Land Rover v Slovenskej republike viď nižšie:

Zmluvní partneri

TOP AUTO Premium a.s Rožňavská 30, Bratislava 82104

Autostyl a.s. Trenčianska Turná 1030, 913 21 Trenčianska Turná

Tempus – CAR s.r.o. Rastislavova 110, 040 01 Košice

Final – CD Premium s.r.o Dlhá 85, Žilina 010 01

Final – CD Bratislava Ivanská cesta 30, Bratislava 82104

JP-AUTO s.r.o - Dolné Hony 425/23, 949 01 Nitra