

**Oznámenie spoločnosti Toyota Central Europe – Slovakia s.r.o.
v zmysle NV SR č. 404/2007 Z. z.**

Spoločnosť Toyota Central Europe – Slovakia s.r.o., Galvaniho 15A, 82104 Bratislava, ako zástupca výrobcu motorových vozidiel značky TOYOTA a LEXUS v rámci zvolávacej akcie typu vozidiel špecifikovaných nižšie, upozorňuje ich vlastníkov na dostavenie sa do niektorého z autorizovaných servisov TOYOTA uvedených na konci tohto listu, za účelom vykonania preventívneho opatrenia – 22SMD-016.

Číslo upozornenia v systéme RAPEX:	A12/00469/22
Vozidlo kategórie:	M1
Značka:	Toyota
Názov:	Toyota: (kód modelu): C-HR (MAXH10, NGX10, ZGX10, ZYX11 (výroba Turecko)), GR Yaris (GXPA16 (výroba Japonsko)) a Yaris (KSP211, MXPA11, MXP11 (výroba Francúzsko)).
Číslo typového schválenia dotknutých vozidiel:	e6*2007/46*0338*04, e6*2007/46*0454*00, e6*2007/46*0437/01
Typ:	Dátumy výroby: C-HR (20.3.2020 až 26.7.2021), GR Yaris (24.6.2020 až 2.8.2021), Yaris (6.7.2020 až 21.6.2021)
Počet dotknutých výrobkov v Slovenskej republike:	Počet vozidiel evidovaných v SR ktorých sa táto zvolávacia akcia výrobcu týka 1594 kusov, importovaných 1739 ks (nie všetky sú zatiaľ odovzdané zákazníkom).
Druh rizika:	Riziko zranenia
Technická porucha:	Dotknuté vozidlá sú vybavené snímačom milimetrových vln (radarový snímač) a kamerou pre detekciu objektov ako je iné vozidlo pred predmetným vozidlom. Tieto snímače podporujú určité asistenčné prvky pre vodiča, vrátane predkolízneho systému PCS (Pre-Collision System). Za určitých okolností nemusí byť inicializácia radarového snímača v montážnom závode vozidiel správne ukončená. Pokiaľ by k tomu došlo, tak radarový senzor sa neaktivuje. Za tohto stavu by PCS nebol schopný detekovať iné vozidlo pred dotknutým vozidlom a neposkytoval by varovanie alebo by nedával info asistentovi brzdenia tak, ako je to navrhnuté pri určitých jazdných situáciách, ktoré by inak viedli k aktivácii PCS. Okrem toho vozidlo nezobrazí vodičovi správu alebo indikátor, že PCS je nefunkčný. Nefunkčný PCS bez indikácie poruchy PCS môže pre vodiča v určitých jazdných situáciách zvýšiť riziko kolízie.
Riziko:	zranenia
Prijaté dobrovoľné opatrenie:	Toyota Central Europe - Slovakia s.r.o. cestou doporučených listových zásielok kontaktuje majiteľov postihnutých vozidiel s vysvetlením situácie a pozvaním do autorizovaných servisov

	Toyota na vykonanie bezplatnej kontroly radarového snímača a v prípade potreby vykonanie jeho inicializácie.
Dátum prijatia opatrenia, trvanie a rozsah:	Marec 2022, bez obmedzenia

Ak bolo Vami zakúpené vozidlo, ktorého sa táto zvolávacia akcia týka, medzičasom predané, žiadame Vás o oznámenie kontaktu na nového majiteľa na e-mailovú adresu: info@toyota.sk.

Zoznam autorizovaných servisov Toyota v Slovenskej republike vid' nižšie:

Zmluvní partneri Toyota v SR:

Názov autorizovaného partnera Toyota	Adresa	PSČ	Telefon	www
AA SERVICE	Prievidza, Letisková 2/c	971 01	0905 509 925	www.toyotaprievidza.sk
AT	Žilina, Dlhá 84	010 01	0417 065 100	www.toyota-zilina.sk
AUTO-DS	Kostolné Kračany, Priem. Park 489	930 03	031/3225222	www.toyota-ds.sk
PORTAS GROUP	Zvolen, Rákoš 8818/20/A	960 01	0910334433	www.toyotazvolen.sk
AUTOCENTRUM NITRA	Nitra, Chrenovská 22/1659	949 01	0377 777 777	www.toyotanitra.sk
AUTOGRAND	Bratislava, Vajnorská 167	832 37	0249 280 225	www.autogrand.sk
AUTOGRAND	Bratislava, Rybníčná 36/F	831 07	0249 280 269	www.autogrand.sk
AUTOKLUB	Poprad, Teplická cesta 1	058 01	0527 723 079	www.toyota-poprad.sk
AUTOLUX KOŠICE	Košice, Cintorínska 7	040 01	0556 254 084	www.toyota-kosice.sk
AUTONOVUM	Trenčín, Belá 7387	911 01	0327 484 448	www.toyotatrencin.sk
AUTOGROUP TT	Trnava, Nitrianska cesta 28	917 00	0335 987 932	www.toyota-trnava.sk
PK AUTO	Prešov, Duklianska 23	080 01	0918 447 235	www.pkauto.sk
PPC TEAM PLUS	Bratislava, Einsteinova 13	851 01	0910 444 051 – 53	www.ppc-toyota.sk
TARGET KOMÁRNO	Komárno, Mederčská 34	945 01	0357 730 179	www.toyotatarget.sk
TODOS	Bratislava, Lamačská cesta 109/A	841 03	0269 203 511	www.todos.sk
VV AUTO	Horná Streda, Bratislavská 170	916 24	0327 741 026	www.vv-auto.sk