

**Oznámenie spoločnosti Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s r.o.,
v zmysle NV SR č. 404/2007 Z. z.**

Spoločnosť Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s r.o., Dolnozemska 5, SK 851 04 Bratislava, ako zástupca výrobcu motorových vozidiel značky Porsche, v rámci zvolávacej akcie typu vozidla špecifikovaného nižšie, upozorňuje ich vlastníkov na dostavenie sa do niektorého z autorizovaných servisov Porsche uvedených na konci tohto listu, za účelom vykonania preventívneho opatrenia – **AMB2**

Číslo upozornenia v systéme RAPEX:	A12/00887/21
Vozidlo kategórie:	Osobný automobil
Značka:	Porsche
Názov:	Panamera, Taycan
Číslo typového schválenia dotknutých vozidiel:	e13*2007/46*0919*04, e13*2007/46*0971*15
Typ:	AMB2
Počet dotknutých výrobkov v Slovenskej republike:	0
Druh rizika:	Riziko poranenia
Technická porucha:	Dolná ťažné zariadenie nápravy sa môže zlomiť. V dôsledku toho môže byť manipulácia s vozidlom narušená a môže dôjsť k potenciálnej strate kontroly, čím sa zvýši riziko nehody.
Riziko:	Riziko poranenia
Prijaté dobrovoľné opatrenie:	Kontrola, prípadne oprava
Dátum prijatia opatrenia, trvanie a rozsah:	

Ak bolo Vami zakúpené vozidlo, ktorého sa táto zvolávacia akcia týka, medzičasom predané, žiadame Vás o oznámenie kontaktu na nového majiteľa na e-mailovú adresu: info@porsche.sk
Zoznam autorizovaných servisov Porsche v Slovenskej republike vid' nižšie:

Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s r.o.
Cesta na Senec 2/A
821 04 Bratislava
Tel.: +421 2 49 262 438
Email: info@porsche.sk

