

**Oznámenie spoločnosti Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s r.o.,  
v zmysle NV SR č. 404/2007 Z. z.**

Spoločnosť Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s r.o., Dolnozemská 5, SK 851 04 Bratislava, ako zástupca výrobcu motorových vozidiel značky Porsche, v rámci zvolávacej akcie typu vozidla špecifikovaného nižšie, upozorňuje ich vlastníkov na dostavenie sa do niektorého z autorizovaných servisov Porsche uvedených na konci tohto listu, za účelom vykonania preventívneho opatrenia – **AMB7**

<b>Číslo upozornenia v systéme RAPEX:</b>	A12/01387/21
<b>Vozidlo kategórie:</b>	Osobný automobil
<b>Značka:</b>	Porsche
<b>Názov:</b>	Cayman / Boxster (981)
<b>Číslo typového schválenia dotknutých vozidiel:</b>	e13*2007/46*1185*01, e13*2007/46*1185*03
<b>Typ:</b>	AMB7
<b>Počet dotknutých výrobkov v Slovenskej republike:</b>	5
<b>Druh rizika:</b>	Riziko poranenia
<b>Technická porucha:</b>	Bočné panely kolísky na zadnej náprave môžu byť chybné, čo by mohlo viesť k rozbitiu jednej z dvoch drážok pre závesné kosti na bočnom paneli kolísky. Mohlo by to narušiť ovládanie kolesa a viesť k strate kontroly nad vozidlom, čím by sa zvýšilo riziko nehody. Výrobok nespĺňa požiadavky stanovené v nariadení o schvaľovaní motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel a systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre tieto vozidlá a o dohľade nad trhom s nimi.
<b>Riziko:</b>	Riziko poranenia
<b>Prijaté dobrovoľné opatrenie:</b>	Kontrola, prípadne oprava
<b>Dátum prijatia opatrenia, trvanie a rozsah:</b>	17.09.2021

Ak bolo Vami zakúpené vozidlo, ktorého sa táto zvolávacia akcia týka, medzičasom predané, žiadame Vás o oznámenie kontaktu na nového majiteľa na e-mailovú adresu: [info@porsche.sk](mailto:info@porsche.sk)  
Zoznam autorizovaných servisov Porsche v Slovenskej republike vid' nižšie:

Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s r.o.  
Cesta na Senec 2/A  
821 04 Bratislava  
Tel.: +421 2 49 262 438  
Email: [info@porsche.sk](mailto:info@porsche.sk)

