

**Oznámenie spoločnosti Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s r.o.,
v zmysle NV SR č. 404/2007 Z. z.**

Spoločnosť Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s r.o., Dolnozemská 5, SK 851 04 Bratislava, ako zástupca výrobcu motorových vozidiel značky Porsche, v rámci zvolávacej akcie typu vozidla špecifikovaného nižšie, upozorňuje ich vlastníkov na dostavenie sa do niektorého z autorizovaných servisov Porsche uvedených na konci tohto listu, za účelom vykonania preventívneho opatrenia – **ALA2**

Číslo upozornenia v systéme RAPEX:	A12/01402/21
Vozidlo kategórie:	Osobný automobil
Značka:	Porsche
Názov:	Macan / Macan S / Macan GTS / Macan Turbo
Číslo typového schválenia dotknutých vozidiel:	e13*2007/46*1165*02 – e13*2007/46*1165*08
Typ:	ALA2
Počet dotknutých výrobkov v Slovenskej republike:	56
Druh rizika:	Riziko požiaru
Technická porucha:	Nepriaznivé tolerancie v kombinácii s vonkajšou silou môžu spôsobiť, že spodná časť kapoty údržby sa dostane do kontaktu so vstupným konektorom paliva na príruby palivovej jednotky. V dôsledku toho môže dôjsť k poškodeniu vstupného konektora paliva a viesť k úniku paliva, čím sa zvyšuje riziko požiaru. Výrobok nespĺňa požiadavky stanovené v nariadení o schvaľovaní motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel a systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre tieto vozidlá a o dohľade nad trhom s nimi.
Riziko:	Riziko požiaru
Prijaté dobrovoľné opatrenie:	Kontrola, prípadne oprava
Dátum prijatia opatrenia, trvanie a rozsah:	

Ak bolo Vami zakúpené vozidlo, ktorého sa táto zvolávacia akcia týka, medzičasom predané, žiadame Vás o oznámenie kontaktu na nového majiteľa na e-mailovú adresu: info@porsche.sk
Zoznam autorizovaných servisov Porsche v Slovenskej republike vid' nižšie:

Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s r.o.
Cesta na Senec 2/A
821 04 Bratislava
Tel.: +421 2 49 262 438
Email: info@porsche.sk

