

**Oznámenie spoločnosti Mazda Motor Slovakia, s.r.o.
v zmysle NV SR č. 404/2007 Z. z.**

Spoločnosť Mazda Motor Slovakia, s.r.o., ako zástupca výrobcu motorových vozidiel značky Mazda, v rámci zvolávacej akcie typu vozidla špecifikovaného nižšie, upozorňuje ich vlastníkov na dostavenie sa do niektorého z autorizovaných servisov Mazda uvedených na konci tohto listu, za účelom vykonania preventívneho opatrenia – zvolávacia akcia – Výmena palivovej nádrže

Číslo upozornenia v systéme RAPEX:	A12/00291/22
Vozidlo kategórie:	M1
Značka:	Mazda
Názov:	Mazda 3 (BM)
Číslo typového schválenia dotknutých vozidiel:	e11*2001/116*0262*15
Typ:	Mazda 3: 1.07.2015 – 18.09.2015
Počet dotknutých výrobkov v Slovenskej republike:	113
Druh rizika:	Požiar
Technická porucha:	U niektorých vozidiel Mazda3 môže byť z dôvodu možnej deformácie palivovej nádrže počas výroby nesprávne privarený vstupný spätný ventil k palivovej nádrži. Ak tento zvar praskne, môže dôjsť k úniku paliva, čím sa zväčšuje nebezpečenstvo požiaru.
Riziko:	V prípade prasknutia môže dôjsť k úniku paliva.
Prijaté dobrovoľné opatrenie:	Zvolávacia akcia – Výmena palivovej nádrže
Dátum prijatia opatrenia, trvanie a rozsah:	AG021A – 09.06.2017

Ak bolo Vami zakúpené vozidlo, ktorého sa táto zvolávacia akcia týka, medzičasom predané, žiadame Vás o oznámenie kontaktu na nového majiteľa na e-mailovú adresu: info@mazda.sk

Zoznam autorizovaných servisov Mazda v Slovenskej republike vid' nižšie:

Priloha č. 1:

Zmluvní partneri Mazda

Vid' www.mazda.sk