

## Oznámenie spoločnosti Teas Slovakia spol. s r. o. v zmysle NV SR č. 404/2007 Z. z.

Spoločnosť Teas Slovakia spol. s r. o. Pod Juhom 6477, Trenčín 911 01, ako zástupca výrobcu motorových vozidiel značky Jaguar a Land Rover, v rámci zvolávacej akcie typu vozidla špecifikovaného nižšie, upozorňuje ich vlastníkov na dostavenie sa do niektorého z autorizovaných servisov Land Rover uvedených na konci tohto listu, za účelom vykonania preventívneho opatrenia – H441 - Riadiaca jednotka energie v batérii (BECM) – aktualizácia softvéru

Číslo upozornenia v systéme RAPEX:	
Vozidlo kategórie:	M1
Značka:	Jaguar
Názov:	I-PACE
Číslo typového schválenia dotknutých vozidiel:	e5*2007/46*1052*
Typ:	DH
Počet dotknutých výrobkov v Slovenskej republike:	39
Druh rizika:	Riadiaca jednotka energie v batérii (BECM)
Technická porucha:	V niektorých vozidlách došlo k tepelnému preťaženiu, ktoré sa môže prejaviť ako dym alebo požiar, ktorý môže vzniknúť pod vozidlom, kde sa nachádza vysokonapäťová (VN) batéria.
Riziko:	Riziko požiaru
Prijaté dobrovoľné opatrenie:	Kontrola a oprava
Dátum prijatia opatrenia, trvanie a rozsah:	10.7.2023 – neobmedzene

Ak bolo Vami zakúpené vozidlo, ktorého sa táto zvolávacia akcia týka, medzičasom predané, žiadame Vás o oznámenie kontaktu na nového majiteľa na e-mailovú adresu: [podporajlr@cebia.com](mailto:podporajlr@cebia.com)