

**Oznámenie spoločnosti Toyota Central Europe – Slovakia s.r.o.  
v zmysle NV SR č. 404/2007 Z. z.**

Spoločnosť Toyota Central Europe – Slovakia s.r.o., Galvaniho 15A, 82104 Bratislava, ako zástupca výrobcu motorových vozidiel značky TOYOTA a LEXUS v rámci zvolávacej akcie typu vozidiel špecifikovaných nižšie, upozorňuje ich vlastníkov na dostavenie sa do niektorého z autorizovaných servisov TOYOTA uvedených na konci tohto listu, za účelom vykonania preventívneho opatrenia : 22SMD-115

<b>Číslo upozornenia v systéme RAPEX:</b>	A12/01861/22
<b>Vozidlo kategórie:</b>	M1
<b>Značka:</b>	Toyota
<b>Názov:</b>	Avensis
<b>Číslo typového schválenia dotknutých vozidiel:</b>	e11*2001/116*0196*00, e11*2001/116*0196*01, e11*2001/116*0196*02, e11*2001/116/196*03, e11*2001/116*0196*04
<b>Typ:</b>	Modelové kódy: ADT251, AZT250, AZT251, CDT250, ZZT250, ZZT251. Modelový rok: 2002-2006
<b>Počet dotknutých výrobkov v Slovenskej republike:</b>	Uvedená zvolávacia akcia sa v SR týka 1631 kusov registrovaných vozidiel z uvedených modelových kódov vozidiel.
<b>Druh rizika:</b>	Riziko poranenia
<b>Technická porucha:</b>	Predmetné vozidlá sú vybavené airbagom vodiča s dvojstupňovým nafukovacím modulom. Existuje možnosť, že hustota pohonnej látky v nafukovacom module by mohla byť časom znížená vplyvom cyklov vysokej teploty a vlhkosti vo vnútri pohonnej látky a jej utesneného obalu. To môže spôsobiť, že sa pohonná látka rozdrobí na prach. Pokiaľ by k tomu došlo, mohlo by prísť k prasknutiu vyvíjača plynu v prípade rozvinutia airbagu vodiča. Roztrhnutie vyvíjača plynu môže spôsobiť, že kovové úlomky preniknú vzduchovým vankúšom vysokou rýchlosťou do interiéru vozidla, čo môže mať za následok zranenie alebo smrť cestujúcich vo vozidle.
<b>Riziko:</b>	zranenia
<b>Prijaté dobrovoľné opatrenie:</b>	Toyota Central Europe - Slovakia s.r.o. prostredníctvom doporučených listov skontaktuje majiteľov postihnutých vozidiel s vysvetlením situácie a pozvaním do autorizovaného servisu Toyota na vykonanie bezplatnej výmeny airbagu vodiča.
<b>Dátum prijatia opatrenia, trvanie a rozsah:</b>	12/2022, bez obmedzenia

## Zmluvní partneri Toyota v SR

Názov autorizovaného partnera Toyota	Adresa	PSČ	Telefon	www
AA SERVICE	Prievidza, Letisková 2/c	971 01	0905 509 925	www.toyotaprievidza.sk
AT	Žilina, Dlhá 84	010 01	0417 065 100	www.toyota-zilina.sk
AUTO-DS	Kostolné Kračany, Priem. Park 489	930 03	031/3225222	www.toyota-ds.sk
PORTAS GROUP	Zvolen, Rákoš 8818/20/A	960 01	0910334433	www.toyotazvolen.sk
AUTOCENTRUM NITRA	Nitra, Chrenovská 22/1659	949 01	0377 777 777	www.toyotanitra.sk
AUTOGRAND	Bratislava, Vajnorská 167	832 37	0249 280 225	www.autogrand.sk
AUTOGRAND	Bratislava, Rybníčná 36/F	831 07	0249 280 269	www.autogrand.sk
AUTOKLUB	Poprad, Teplická cesta 1	058 01	0527 723 079	www.toyota-poprad.sk
AUTOLUX KOŠICE	Košice, Cintorínska 7	040 01	0556 254 084	www.toyota-kosice.sk
AUTONOVUM	Trenčín, Belá 7387	911 01	0327 484 448	www.toyotatrencin.sk
AUTOGROUP TT	Trnava, Nitrianska cesta 28	917 00	0335 987 932	www.toyota-trnava.sk
PK AUTO	Prešov, Dukliánska 23	080 01	0918 447 235	www.pkauto.sk
PPC TEAM PLUS	Bratislava, Einsteinova 13	851 01	0910 444 051 - 53	www.ppc-toyota.sk
TARGET KOMÁRNO	Komárno, Mederčská 34	945 01	0357 730 179	www.toyotatarget.sk
TODOS	Bratislava, Lamačská cesta 109/A	841 03	0269 203 511	www.todos.sk
VV AUTO	Horná Stredá, Bratislavská 170	916 24	0327 741 026	www.vv-auto.sk
AUTO VALAS GROUP	Košice, Prešovská cesta 2198/79	040 01	0557897062	