

**Oznámenie spoločnosti Toyota Central Europe – Slovakia s.r.o.
v zmysle NV SR č. 404/2007 Z. z.**

Spoločnosť Toyota Central Europe – Slovakia s.r.o., Galvaniho 15A, 82104 Bratislava, ako zástupca výrobcu motorových vozidiel značky TOYOTA v rámci zvolávacej akcie typu vozidla špecifikovaného nižšie, upozorňuje ich vlastníkov na dostavenie sa do niektorého z autorizovaných servisov TOYOTA uvedených na konci tohto listu, za účelom vykonania preventívneho opatrenia – 19SMD-094.

Číslo upozornenia v systéme RAPEX:	A12/1601/19
Vozidlo kategórie:	M1
Značka:	Toyota
Názov:	Auris, C-HR, Hilux, Prius
Číslo typového schválenia dotknutých vozidiel:	Auris (e11*2001/116*0305). C-HR (e11*2007/46*3641), Hilux (e21*NKS0057), Prius (e112*2007/46*2971).
Typ:	Vozidlá vyrobené v rokoch 2014 až 2019.
Počet dotknutých výrobkov v Slovenskej republike:	V súčasnosti zisťujeme z evidencie vozidiel PPZ SR počet vozidiel z uvedeného rozsahu výroby evidovaných v SR. Po identifikácii všetkých vozidiel, ktorých sa zvolávacia akcia týka Vám zašleme aktualizáciu Oznámenia.
Druh rizika:	Riziko poranenia
Technická porucha:	Postihnuté vozidlá sú vybavené poťahom sedadla z ponuky príslušenstva, ktoré boli nainštalované pred dodaním k dilerovi alebo dilerom, náhradou za pôvodný poťah sedadla vozidla. Sada poťahov z ponuky príslušenstva obsahuje poťahy pre obidve predné sedadlá. Poťah pre sedadlo vodiča má odlišnú konštrukciu ako poťah pre sedadlo spolujazdca, aby sa roztrhol počas rozvíjania bočného airbagu sedadla. Pri inštalácii poťahu sedadla mohlo prísť k jeho montáži na nesprávne predné sedadlo. V tomto stave by poťah mohol zabrániť riadnemu rozvinutiu bočného airbagu sedadla, pokiaľ by vznikla požiadavka na jeho rozvinutie, čím sa zvyšuje riziko zranenia v prípade nárazu vozidla.
Riziko:	poranenia
Prijaté dobrovoľné opatrenie:	Spoločnosť Toyota Central Europe–Slovakia s.r.o., formou doporučených zásielok skontaktuje majiteľov postihnutých vozidiel s vysvetlením situácie a pozve ich do autorizovaného servisu Toyota na vykonanie bezplatnej kontroly montážnej pozície poťahu predných sedadiel a v prípade potreby výmeny poťahu.
Dátum prij, opatrenia, rozsah, trvanie	10/2019, bez obmedzenia

Ak bolo Vami zakúpené vozidlo, ktorého sa táto zvolávacia akcia týka, medzičasom predané, žiadame Vás o oznámenie kontaktu na nového majiteľa na e-mailovú adresu: info@toyota.sk.

Zmluvní partneri Toyota v SR

Názov autorizovaného partnera Toyota	Adresa	PSČ	Telefon	www
AT	Žilina, Dlhá 84	010 01	0417 065 100	www.toyota-zilina.sk
AUTO CAR - BB	Banská Bystrica, Zvolenská cesta 5743/8C	974 05	0484 165 577	www.toyotabb.sk
AUTO CAR - ZV	Zvolen, Tulská 9512/8a	960 01	0455 324 353	www.toyotabb.sk
AUTOCENTRUM NITRA	Nitra, Chrenovská 22/1659	949 01	0377 777 777	www.toyotanitra.sk
AUTOGRAND	Bratislava, Vajnorská 167	832 37	0249 280 225	www.autogrand.sk
AUTOKLUB	Poprad, Teplická cesta 1	058 01	0527 723 079	www.toyota-poprad.sk
AUTOLUX KOŠICE	Košice, Cintorínska 7	040 01	0556 254 084	www.toyota-kosice.sk
AUTONOVUM	Trenčín, Belá 7387	911 01	0327 484 448	www.toyotatrencin.sk
MOTOR CAR TRNAVA	Trnava, Nitrianska cesta 28	917 00	0335 987 932	www.toyota-trnava.sk
PK AUTO	Prešov, Duklianska 23	080 01	0918 447 235	www.pkauto.sk
PPC TEAM PLUS	Bratislava, Einsteinova 13	851 01	0910 444 051 – 53	www.ppc-toyota.sk
TARGET KOMÁRNO	Komárno, Mederčská 34	945 01	0357 730 179	www.toyotatarget.sk
VV AUTO	Horná Streda, Bratislavská 170	916 24	0327 741 026	www.vv-auto.sk