

**Oznámenie spoločnosti .TOP AUTO Slovakia a.s. v zmysle NV SR č.
404/2007 Z. z.**

Spoločnosť .TOP AUTO Slovakia a.s. Plynárska 7/A 82109 Bratislava., ako zástupca výrobcu motorových vozidiel značky .Land Rover....., v rámci zvolávacej akcie typu vozidla špecifikovaného nižšie, upozorňuje ich vlastníkov na dostavenie sa do niektorého z autorizovaných servisov ..Land Rover... uvedených na konci tohto listu, za účelom vykonania preventívneho opatrenia - .kontrola inštalácie snímača hladiny paliva

Číslo upozornenia v systéme RAPEX:	A12/0594/19
Vozidlo kategórie:	M1/M1G
Značka:	Land Rover
Názov:	Range Rover Evoque
Číslo typového schválenia dotknutých vozidiel:	E5*2007/46*0076
Typ:	LZ
Počet dotknutých výrobkov v Slovenskej republike:	6
Druh rizika:	Riziko poranenia
Technická porucha:	Uvedená hladina paliva môže byť nepresná. To by mohlo spôsobiť, že vozidlo nebude poháňané palivom bez akéhokoľvek upozornenia na nízku hladinu paliva.
Riziko:	
Prijaté dobrovoľné opatrenie:	dobrovoľné
Dátum prijatia opatrenia, trvanie a rozsah:	30.3.2019

Ak bolo Vami zakúpené vozidlo, ktorého sa táto zvolávacia akcia týka, medzičasom predané, žiadame Vás o oznámenie kontaktu na nového majiteľa na e-mailovú adresu: .hudec@jlr.sk.....

Zoznam autorizovaných servisov ..Land Rover ... v Slovenskej republike vid' nižšie:

Zmluvní partneri ...

TOP AUTO Bratislava a.s Rožňavská 30, Bratislava 82104

Autostyl a.s. Trenčianska Turná 1030, 913 21 Trenčianska Turná

Tempus – CAR s.r.o. Rastislavova 110, 040 01 Košice

Final – CD Premium s.r.o Dlhá 85, Žilina 010 01