

Oznámenie spoločnosti Mikona Subaru s.r.o.
v zmysle NV SR č. 404/2007 Z. z.

Spoločnosť Mikona Subaru s.r.o. ako zástupca výrobcu motorových vozidiel značky Subaru, v rámci zvolávacej akcie typu vozidla špecifikovaného nižšie, upozorňuje ich vlastníkov na dostavenie sa do niektorého z autorizovaných servisov Subaru uvedených na konci tohto listu, za účelom vykonania preventívneho opatrenia – výmeny generátora plynu airbagu na strane spolujazdca.

Číslo upozornenia v systéme RAPEX:	A12/1071/19
Vozidlo kategórie:	M1
Značka:	Subaru
Názov:	Baja, Legacy, Outback
Číslo typového schválenia dotknutých vozidiel:	E1 * 2007/46 * 0079 * 00 – 10, e13 * 2007/46 * 1074
Typ:	2010-2014 MY Legacy and Outback 2003 až 2006 MY Baja – vozidlo sa nevyrába pre Európsky trh
Počet dotknutých výrobkov v Slovenskej republike:	2019-29-07: Zoznam postihnutých vozidiel je rozšírenie zoznamu aktuálnej zvolávacej akcie SRT 243. Nový zoznam vozidiel je v štádiu riešenia.
Druh rizika:	Riziko poranenia
Technická porucha:	Dodávateľ airbagov TAKATA zistil, že za určitých okolností môže dôjsť k poruche funkcie airbagu spolujazdca.
Riziko:	Kovové úlomky sa môžu uvoľniť pri aktivácii nafukovacieho vankúša, čo môže spôsobiť cestujúcim poranenie.
Prijaté dobrovoľné opatrenie:	2019-29-07: Spoločnosť SUBARU CORPORATION (SBR) zavádza procedúru výmeny vyvíjačov plynu airbagov za nové vyvíjače plynu – pre konečné a trvalé nápravné opatrenie –, ktoré NEPOUŽÍVAJÚ fázovo stabilizovaný dusičnan amónny,. Spoločnosť Subaru vymení svoje vyvíjače plynu predného airbagu spolujazdca, pričom nebude vyžadovať žiadne poplatky zo strany zákazníka. Prijaté opatrenia sú súčasťou rozšírenia zvolávacej akcie SRT 243.
Dátum prijatia opatrenia, trvanie a rozsah:	2019-29-07: Prijaté opatrenia sú súčasťou rozšírenia zvolávacej akcie SRT 243.

Ak bolo Vami zakúpené vozidlo, ktorého sa táto zvolávacia akcia týka, medzičasom predané, žiadame Vás o oznámenie kontaktu na nového majiteľa na e-mailovú adresu: subaru.garancie@mikona.sk

Zoznam autorizovaných servisov Subaru v Slovenskej republike vid' nižšie:

Zmluvní partneri Subaru

Mikona, s.r.o. BRATISLAVA
Servis
Rožňavská 30/a, 821 04 Bratislava
telefón: 02/ 48 20 22 31
mobil: +421 903 208 102
mail: subaru.servis@mikona.sk
mail: subaru.prijem@mikona.sk

Mikona s.r.o. Bratislava
Servis
Einsteinova 1, 851 01 Bratislava
mobil: +421 904 229 038
mail: prijem_suzuki@mikona.sk
mail: subaru.ba@mikona.sk

Remesloservis NITRA
Servis
Bratislavská 2, 949 01 Nitra
mobil: +421 917 277 211
mail: servis@remesloservis.sk

Mariol KM, s.r.o. KOMÁRNO
Družstevná ul. 8, 945 01 Komárno
Servis
tel: 035/ 777 87 72
mobil: +421 915 339 446
mail: servis@subaru-komarno.sk

Eurotip, s.r.o. TRENČÍN
J.Derku 785, 911 01 Trenčín
Servis
tel: 032/ 285 11 45
mobil: +421 905 785 785
mail: vvamos@eurotip.sk

Ing. Zoltán Kladivík – PROFIN CAR PRIEVIDZA
Necpalská cesta 36, 971 01 Prievidza
Servis
mobil: +421 905 825 912
mail: servis@profincar.sk

AUTOS KMEŤ, spol. s r.o. BANSKÁ BYSTRICA
Nový svet 30, 974 01 Banská Bystrica
Servis
tel: 048/428 55 55
mobil: +421 905 551 055
mail: servis@novy-svet.sk

Avion, s.r.o. ŽILINA
Košická 4, 010 01 Žilina
Servis
tel: 041/ 500 70 87
mobil: +421 905 759 399
mail: servis@avion-za.sk

Mikona, s.r.o. MARTIN
Priekopská 32, 038 61 Martin – Priekopa
Servis
tel: 043/4281 491
fax: 043/4286 080
mobil: +421 902 979 613
mail: servis_suzuki_mt@mikona.sk

Janiga Racing Technologies, s.r.o. LIPTOVSKÁ ŠTIAVNICA
Liptovská Štiavnica 43, 031 01 Liptovská Štiavnica
Servis
tel: 044 / 43 52 145
mobil: +421 911 444 482
mail: jrt@jrt.sk

PP AUTO s.r.o. POPRAD
Hraničná 4001, 058 01 Poprad
Servis
mobil: +421 902 905 277
mail: technik@ppauto.sk

STILCAR Prešov s.r.o. PREŠOV
Pod Táborom 47, 080 01 Prešov
Servis
mobil: +421 904 466 336
mail: servis.po@subaru.sk

STILCAR Košice s.r.o. KOŠICE
Hraničná 1, 040 12 Košice
Servis
mobil: +421 903 611 369
mail: servis@subaru.sk