

**Oznámenie spoločnosti Toyota Central Europe – Slovakia s.r.o.
v zmysle NV SR č. 404/2007 Z. z.**

Spoločnosť Toyota Central Europe – Slovakia s.r.o., Galvaniho 15A, 82104 Bratislava, ako zástupca výrobcu motorových vozidiel značky TOYOTA v rámci zvolávacej akcie typu vozidla špecifikovaného nižšie, upozorňuje ich vlastníkov na dostavenie sa do niektorého z autorizovaných servisov TOYOTA uvedených na konci tohto listu, za účelom vykonania preventívneho opatrenia – 20SMD-058.

Číslo upozornenia v systéme RAPEX:	A12/01049/20
Vozidlo kategórie:	M1
Značka:	Toyota
Názov:	Auris HV, Prius, Prius+
Číslo typového schválenia dotknutých vozidiel:	E11*2007/46*0018, e11*2001/116*0264 Vozidlá vyrobené v období: Prius 5.2.2014 až 6.11.2015 Prius + 12.9.2014 až 24.3.2016 Auris HV 3.5.2014 až 2.12.2018
Typ:	Kód modelu: Auris HV(ZWE186), Prius (ZVW30), Prius+ ZVW41)
Počet dotknutých výrobkov v Slovenskej republike:	Uvedená zvolávacia akcia sa týka 1114 ks vozidiel evidovaných ku dňu 4.6.2020 v SR. Z toho je: 16 ks vozidiel Prius, žiadne vozidlo Prius+ a 1098 ks vozidiel Auris HV.
Druh rizika:	Riziko poranenia
Technická porucha:	Postihnuté vozidlá neboli zahrnuté do programu servisnej akcie výrobcu 18SMD-088, pretože boli pôvodne vybavené verziou softvéru, používaného k ovládaniu zosilňovača v inteligentnom výkonovom module (IPM) v invertore hybridného systému vozidla, ktorý obsahuje vylepšené riadenie teploty. Opakovaná jazda za určitých podmienok prevádzky vozidla s vysokým zaťažením (napr. rozjazd stojaceho vozidla pri použití takmer plného zošliapnutia akceleračného pedálu a potom sa postupne ďalej zrýchľuje na plné zošliapnutie akceleračného pedálu) by mohla spôsobiť vyššie tepelné namáhanie v niektorých tranzistoroch v IPM, čo by časom mohlo tieto tranzistory poškodiť. To môže viesť k rozsvieteniu niektorých výstražných kontroliek a k zobrazeniu výstražnej správy na prístrojovej doske. V prípadoch, kedy sa niektoré tranzistory poškodia pri vysokom zaťažení, napríklad pri plnom zrýchlení vozidla, existuje možnosť generovania neobvykle vysokého napätia, ktoré by mohlo prekročiť určitú nastavenú medzu v softvéri a obvodoch IPM. To spôsobí, že hybridný systém vozidla sa vypne namiesto prechodu do núdzového jazdného režimu, ktorý by poskytoval zníženú hnaciu silu a umožnil by vozidlu jazdu na určitú vzdialenosť. V tomto stave nebude ovplyvnený posilňovač riadenia a brzdenia. Hybridný systém, ktorý sa vypne bez prechodu do núdzového jazdného režimu, by mohol mať za následok stratu hnacej sily vozidla pri jazde vo vyšších rýchlostiach, čím by sa zvýšilo riziko nehody.

	<p><Poznámka> Tranzistory zosilňovača konvertora: Funkcia tranzistorov je zvýšiť napätie pre pohon motora. Núdzový jazdný režim: Núdzový jazdný režim umožňuje vodičovi prevádzkovať vozidlo pri zníženom výkone po určitú vzdialenosť, aby umožnil vodičovi odstaviť vozidlo na bezpečné miesto.</p>
Riziko:	poranenia
Prijaté dobrovoľné opatrenie:	Toyota Central Europe - Slovakia s.r.o. cestou doporučených listových zásielok bude kontaktovať majiteľov postihnutých vozidiel s vysvetlením situácie a pozvaním do autorizovaného servisu Toyota na preprogramovanie riadiacej jednotky hybridného pohonu vozidla.
Dátum prijatia opatrenia, trvanie a rozsah:	Júl 2020, bez obmedzenia

Ak bolo Vami zakúpené vozidlo, ktorého sa táto zvolávacia akcia týka, medzičasom predané, žiadame Vás o oznámenie kontaktu na nového majiteľa na e-mailovú adresu: info@toyota.sk.

Zoznam autorizovaných servisov Toyota v Slovenskej republike viď nižšie:

Zmluvní partneri Toyota v SR:

Názov autorizovaného partnera Toyota	Adresa	PSČ	Telefón	www
AA SERVICE	Prievidza, Letisková 2/c	971 01	0905509925	www.toyotaprievidza.sk
AT	Žilina, Dlhá 84	010 01	0417 065 100	www.toyota-zilina.sk
AUTO CAR - BB	Banská Bystrica, Zvolenská cesta 5743/8C	974 05	0484 165 577	www.toyotabb.sk
AUTO CAR - ZV	Zvolen, Tulska 9512/8a	960 01	0455 324 353	www.toyotabb.sk
AUTOCENTRUM NITRA	Nitra, Chrenovská 22/1659	949 01	0377 777 777	www.toyotanitra.sk
AUTOGRAND	Bratislava, Vajnorská 167	832 37	0249 280 225	www.autogrand.sk
AUTOKLUB	Poprad, Teplická cesta 1	058 01	0527 723 079	www.toyota-poprad.sk
AUTOLUX KOŠICE	Košice, Cintorínska 7	040 01	0556 254 084	www.toyota-kosice.sk
AUTONOVUM	Trenčín, Belá 7387	911 01	0327 484 448	www.toyotatrencin.sk
MOTOR CAR TRNAVA	Trnava, Nitrianska cesta 28	917 00	0335 987 932	www.toyota-trnava.sk
PK AUTO	Prešov, Duklianska 23	080 01	0918 447 235	www.pkauto.sk
PPC TEAM PLUS	Bratislava, Einsteinova 13	851 01	0910 444 051 – 53	www.ppc-toyota.sk
TARGET KOMÁRNO	Komárno, Mederčská 34	945 01	0357 730 179	www.toyotatarget.sk
TODOS	Bratislava, Lamačská cesta 109/A	841 03	0269203511	www.todos.sk
VV AUTO	Horná Streda, Bratislavská 170	916 24	0327 741 026	www.vv-auto.sk