

**Oznámenie spoločnosti Honda Motor Europe Limited Slovensko, organizačná  
zložka  
v zmysle NV SR č. 404/2007 Z. z.**

Spoločnosť Motor Europe Limited Slovensko, organizačná zložka, Cesta na Senec 2/A, 821 04 Bratislava, ako zástupca výrobcu motorových vozidiel značky Honda, v rámci zvolávacej akcie typu vozidla špecifikovaného nižšie, upozorňuje ich vlastníkov na dostavenie sa do niektorého z autorizovaných servisov Honda, uvedených na konci tohto listu, za účelom vykonania preventívneho opatrenia – **Software kamery systému CMBS**

|                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Číslo upozornenia v systéme RAPEX:</b>          | Předmětné hlášení zatím nebylo zveřejněno v systému RAPEX                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Vozidlo kategórie:</b>                          | M1                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Značka:</b>                                     | HONDA                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Názov:</b>                                      | JAZZ                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Číslo typ. schválenia dotknutých vozidiel:</b>  | e6*2007/46*0415*00,01,02                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Typ:</b>                                        | GR3, GR6                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Počet dotknutých výrobkov v SR:</b>             | V SR bylo oficiálně prodáno 128 nových vozidel<br>Seznam postižených VIN:<br>JHMGR3*** od MS202743 do MS227372<br>JHMGR3*** od NS200019 do NS200053<br>JHMGR6*** od MS200882 do MS211927<br>JHMGR6*** od NS200290 do NS200323<br>(v EU bylo prodáno celkem 39967 vozidel) |
| <b>Druh rizika:</b>                                | Riziko poranění                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Technická porucha:</b>                          | Po nastartování vozidla může dojít ke komunikační poruše dvou řídicích jednotek kamery, která řídí systém CMBS. Chyba není pro řidiče viditelná a systém je nefunkční.                                                                                                    |
| <b>Riziko:</b>                                     | Nefunkční systém CMBS                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Prijaté dobrovoľné opatrenie:</b>               | Majitelé postižených vozidel budou obesláni s informací a výzvou k návštěvě autorizovaného servisu Honda k aktualizaci softwaru přístrojové desky.                                                                                                                        |
| <b>Dátum prijatia opatrenia, trvanie a rozsah:</b> | Od 21/07/2022 ve všech autorizovaných servisech Honda v rámci EU bez omezení. (Interní č. akce 6AS)                                                                                                                                                                       |

Ak bolo Vami zakúpené vozidlo, ktorého sa táto zvolávacia akcia týka, medzičasom predané, žiadame Vás o oznámenie kontaktu na nového majiteľa na e-mailovú adresu:  
**info.sk@honda-eu.com**

Zoznam autorizovaných servisov Honda v Slovenskej republike vid' nižšie: