

## Oznámenie spoločnosti Teas Slovakia spol. s r. o. v zmysle NV SR č. 404/2007 Z. z.

Spoločnosť Teas Slovakia spol. s r. o. Pod Juhom 6477, Trenčín 911 01, ako zástupca výrobcu motorových vozidiel značky Jaguar a Land Rover, v rámci zvolávacej akcie typu vozidla špecifikovaného nižšie, upozorňuje ich vlastníkov na dostavenie sa do niektorého z autorizovaných servisov Land Rover uvedených na konci tohto listu, za účelom vykonania preventívneho opatrenia – **H433 - Potrubie chladiacej kvapaliny motora a koleno - výmena**

Číslo upozornenia v systéme RAPEX:	
Vozidlo kategórie:	M1G
Značka:	Jaguar
Názov:	F-Pace
Číslo typového schválenia dotknutých vozidiel:	e5*2007/46*1047*
Typ:	DC
Počet dotknutých výrobkov v Slovenskej republike:	73
Druh rizika:	Únik chladiacej kvapaliny; vznik požádu
Technická porucha:	Pri výpadku pohonu čerpadla chladiacej kvapaliny dôjde rýchlo k poklesu toku chladiacej kvapaliny, čo vedie k rýchlemu prehriatiu motora a následnému poškodeniu plastového kolena v chladiacom okruhu. Chladiaca kvapalina môže unikať na tepelnom kryte turbodúchadla, čo môže spôsobiť požiar v priestore motora.
Riziko:	Únik chladiacej kvapaliny; vznik požádu
Prijaté dobrovoľné opatrenie:	Dobrovoľné - Stiahnutie výrobku od koncových používateľov (Zo strany: Výrobca)
Dátum prijatia opatrenia, trvanie a rozsah:	29.5.2023 – neobmedzene

Ak bolo Vami zakúpené vozidlo, ktorého sa táto zvolávacia akcia týka, medzičasom predané, žiadame Vás o oznámenie kontaktu na nového majiteľa na e-mailovú adresu: [podporajlr@cebia.com](mailto:podporajlr@cebia.com)

Zoznam autorizovaných servisov Jaguar a Land Rover v Slovenskej republike vid' nižšie:

Zmluvní partneri

TOP AUTO Premium a.s Rožňavská 30, Bratislava 82104

Autostyl a.s. Trenčianska Turná 1030, 913 21 Trenčianska Turná

Tempus – CAR s.r.o. Rastislavova 110, 040 01 Košice

Final – CD Premium s.r.o Dlhá 85, Žilina 010 01

Final – CD Bratislava Ivanská cesta 30, Bratislava 82104

JP-AUTO s.r.o- Dolné Hony 425/23, 949 01 Nitra