

## Oznámenie spoločnosti Teas Slovakia spol. s r. o. v zmysle NV SR č. 404/2007 Z. z.

Spoločnosť Teas Slovakia spol. s r. o. Pod Juhom 6477, Trenčín 911 01, ako zástupca výrobcu motorových vozidiel značky Jaguar a Land Rover, v rámci zvolávacej akcie typu vozidla špecifikovaného nižšie, upozorňuje ich vlastníkov na dostavenie sa do niektorého z autorizovaných servisov Land Rover uvedených na konci tohto listu, za účelom vykonania preventívneho opatrenia – **N798 - Vnikanie vody do zámku zadných dverí**

Číslo upozornenia v systéme RAPEX:	A12/02319/23
Vozidlo kategórie:	M1G
Značka:	Land Rover
Názov:	Discovery
Číslo typového schválenia dotknutých vozidiel:	e11*2007/46*3784* e5*2007/46*1055*
Typ:	LR
Počet dotknutých výrobkov v Slovenskej republike:	193
Druh rizika:	Riziko poranenia
Technická porucha:	Korózia v uzamykacom systéme zadných dverí môže spôsobiť ich neúmyselné odomknutie bez označenia na prístrojovej doske, čím sa zvyšuje riziko nehody, zranení.
Riziko:	korózia a porucha mechanizmu rýchleho zamykania
Prijaté dobrovoľné opatrenie:	uprava systému zamykania dverí tak, aby sa zaistilo, že bezpečne zapadne
Dátum prijatia opatrenia, trvanie a rozsah:	29.09.2023 – neobmedzene Zvolávaciú akciu je možné vykonať vo všetkých autorizovaných servisoch Land Rover v rámci EU bez časového obmedzenia od dátumu zverejnenia tohto oznamu.

Ak bolo Vami zakúpené vozidlo, ktorého sa táto zvolávacia akcia týka, medzičasom predané, žiadame Vás o oznámenie kontaktu na nového majiteľa na e-mailovú adresu: [podporajlr@cebia.com](mailto:podporajlr@cebia.com)

Zoznam autorizovaných servisov Jaguar a Land Rover v Slovenskej republike vid' nižšie:

**Zmluvní partneri**

- TOP AUTO Premium a.s, Rožňavská 30, Bratislava 82104
- Autostyl a.s., Trenčianska Turná 1030, 913 21 Trenčianska Turná
- Tempus – CAR s.r.o., Rastislavova 110, 040 01 Košice
- Final – CD Premium s.r.o, Dlhá 85, Žilina 010 01
- Final – CD Bratislava, Ivanská cesta 30, Bratislava 82104
- JP-AUTO s.r.o , Dolné Hony 425/23, 949 01 Nitra