

**Oznámenie spoločnosti Toyota Central Europe – Slovakia s.r.o.
v zmysle NV SR č. 404/2007 Z. z.**

Spoločnosť Toyota Central Europe – Slovakia s.r.o., Galvaniho 19, 82104 Bratislava, ako zástupca výrobcu motorových vozidiel značky TOYOTA v rámci zvolávacej akcie typu vozidla špecifikovaného nižšie, upozorňuje ich vlastníkov na dostavenie sa do niektorého z autorizovaných servisov TOYOTA uvedených na konci tohto listu, za účelom vykonania preventívneho opatrenia – 23SD-081

Číslo upozornenia v systéme RAPEX:	A12/01884/23
Vozidlo kategórie:	M1
Značka:	Toyota
Názov:	Yaris, Yaris Cross
Číslo typového schválenia dotknutých vozidiel:	e6*2007/46*0437*04, e6*2018/858*00013*03
Typ, Modelový kód a dátumy výroby	Yaris, KSP211, MXPA11, MXPH11 výroba od 13.6.2023 do 21.6.2023. Yaris Cross, MXPB10, MXPJ10, MXPJ15 výroba od 13.6.2023 do 23.6.2023
Počet dotknutých výrobkov v Slovenskej republike:	2 vozidlá Yaris Cross dovezené našou spoločnosťou, kontrola a prípadné dotiahnutie boli vykonané pri predpredajnom servise vozidla.
Druh rizika:	poranenie
Technická porucha:	Predmetné vozidlá sú vybavené kolesami pripevnenými k nábojom maticami. Je možné, že matice kolies na pravom prednom a na pravom zadnom kolese neboli správne dotiahnuté kvôli nesprávnemu uťahovaniu matíc pri montáži kolies v montážnom závode vozidiel. To by mohlo spôsobiť uvoľnenie všetkých matíc na kolese do bodu, kedy by sa mohli počas jazdy uvoľniť, čo môže mať za následok stratu kontroly nad vozidlom a zvýšiť riziko nehody.
Riziko:	poranenia
Prijaté dobrovoľné opatrenie:	Toyota Central Europe - Slovakia s.r.o. nebude vykonávať žiadne opatrenie.
Dátum prij. opatrenia, rozsah, trvanie	August 2023, bez obmedzenia