

**Oznámenie spoločnosti Toyota Central Europe – Slovakia s.r.o.
v zmysle NV SR č. 404/2007 Z. z.**

Spoločnosť Toyota Central Europe – Slovakia s.r.o., Galvaniho 15A, 82104 Bratislava, ako zástupca výrobcu motorových vozidiel značky TOYOTA v rámci zvolávacej akcie typu vozidla špecifikovaného nižšie, upozorňuje ich vlastníkov na dostavenie sa do niektorého z autorizovaných servisov TOYOTA uvedených na konci tohto listu, za účelom vykonania preventívneho opatrenia – 20SMD-003.

| | |
|--|---|
| Číslo upozornenia v systéme RAPEX: | A12/00194/20 |
| Vozidlo kategórie: | M1 |
| Značka: | Toyota |
| Názov: | Yaris GRMN |
| Číslo typového schválenia dotknutých vozidiel: | Vozidlá vyrobené v období 18.7.2017 až 12.4.2018. Č. schválenia e11*KS07/46*4079 |
| Typ: | Kód modelu: NSP 131 |
| Počet dotknutých výrobkov v Slovenskej republike: | Počet vozidiel evidovaných v SR ktorých sa táto zvolávacia akcia výrobcu týka – 4 kusy. |
| Druh rizika: | Riziko požiaru |
| Technická porucha: | Predmetné vozidlá sú vybavené preplňovaným motorom 2ZR, ktorý obsahuje prírodné palivové potrubie pripojené k hlave valcov motora pomocou skrutiek držiakov vstrekovača a rozperiek z plastu. V dôsledku materiálu použitého pre tieto plastové rozperky existuje možnosť, že rozperky by mohli byť deformované teplom čo by spôsobilo uvoľnenie skrutiek. V priebehu času by skrutky v tomto stave mohli prasknúť. To by mohlo viesť k strate utesnenia vstrekovača a viesť k úniku paliva. Únik paliva v prítomnosti zdroja zapalovania môže zvýšiť riziko požiaru vozidla. |
| Riziko: | požiaru |
| Prijaté dobrovoľné opatrenie: | Toyota Central Europe - Slovakia s.r.o. cestou doporučených listových zásielok kontaktovalo majiteľov postihnutých vozidiel s vysvetlením situácie a pozvaním do autorizovaného servisu Toyota na vykonanie výmeny rozdeľovacej sady paliva č. 1 a skrutiek za nové diely správnej špecifikácie a pridanie rozperky paliva. |
| Dátum prijatia opatrenia, trvanie a rozsah: | Február2020, bez obmedzenia |

Ak bolo Vami zakúpené vozidlo, ktorého sa táto zvolávacia akcia týka, medzičasom predané, žiadame Vás o oznámenie kontaktu na nového majiteľa na e-mailovú adresu: info@toyota.sk.

Zoznam autorizovaných servisov Toyota v Slovenskej republike vid' nižšie:

Zmluvní partneri Toyota v SR:

| Názov autorizovaného partnera Toyota | Adresa | PSČ | Telefón | www |
|--------------------------------------|--|--------|-------------------|--|
| AA SERVICE | Prievidza, Letisková 2/c | 971 01 | 0905509925 | www.toyotaprievidza.sk |
| AT | Žilina, Dlhá 84 | 010 01 | 0417 065 100 | www.toyota-zilina.sk |
| AUTO CAR - BB | Banská Bystrica, Zvolenská cesta 5743/8C | 974 05 | 0484 165 577 | www.toyotabb.sk |
| AUTO CAR - ZV | Zvolen, Tulsá 9512/8a | 960 01 | 0455 324 353 | www.toyotabb.sk |
| AUTOCENTRUM NITRA | Nitra, Chrenovská 22/1659 | 949 01 | 0377 777 777 | www.toyotanitra.sk |
| AUTOGRAND | Bratislava, Vajnorská 167 | 832 37 | 0249 280 225 | www.autogrand.sk |
| AUTOKLUB | Poprad, Teplická cesta 1 | 058 01 | 0527 723 079 | www.toyota-poprad.sk |
| AUTOLUX KOŠICE | Košice, Cintorínska 7 | 040 01 | 0556 254 084 | www.toyota-kosice.sk |
| AUTONOVUM | Trenčín, Belá 7387 | 911 01 | 0327 484 448 | www.toyotatrencin.sk |
| MOTOR CAR TRNAVA | Trnava, Nitrianska cesta 28 | 917 00 | 0335 987 932 | www.toyota-trnava.sk |
| PK AUTO | Prešov, Duklianska 23 | 080 01 | 0918 447 235 | www.pkauto.sk |
| PPC TEAM PLUS | Bratislava, Einsteinova 13 | 851 01 | 0910 444 051 – 53 | www.ppc-toyota.sk |
| TARGET KOMÁRNO | Komárno, Mederčská 34 | 945 01 | 0357 730 179 | www.toyotatarget.sk |
| TODOS | Bratislava, Lamačská cesta 109/A | 841 03 | 0269203511 | www.todos.sk |
| VV AUTO | Horná Streda, Bratislavská 170 | 916 24 | 0327 741 026 | www.vv-auto.sk |