

Oznámenie spoločnosti Mikona Subaru s.r.o.
v zmysle NV SR č. 404/2007 Z. z.

Spoločnosť Mikona Subaru s.r.o. ako zástupca výrobcu motorových vozidiel značky Subaru, v rámci zvolávacej akcie typu vozidla špecifikovaného nižšie, upozorňuje ich vlastníkov na dostavenie sa do niektorého z autorizovaných servisov Subaru uvedených na konci tohto listu, za účelom vykonania preventívneho opatrenia – SRT 284 Skrat zapalovacej cievky.

Číslo upozornenia v systéme RAPEX:	A12/00327/20
Vozidlo kategórie:	M1
Značka:	Subaru
Názov:	Impreza,XV/ Crosstrek,Forester
Číslo typového schválenia dotknutých vozidiel:	Dotknuté vozidlá boli vyrobené v rokoch 2017 až 2020.
Typ:	2017 – 2020- Impreza, XV/Crosstrek vybavené motorom 1.6L a 2.0L (okrem MHEV vozidiel) 2019 – 2020 – Forester vybavený motorom 2.0 (okrem MHEV vozidiel)
Počet dotknutých výrobkov v Slovenskej republike:	2020-03-02: Počet dotknutých vozidiel na území SR je 269 kusov
Druh rizika:	Riziko poranenia.
Technická porucha:	V dôsledku nesprávneho programovania riadiacej jednotky motora (ECM) za určitých podmienok môže byť zapalovacia cievka napájaná dlhšie, ako je stanovené. Ak zapalovacia cievka zostáva pod napätím po dlhú dobu, vnútorná teplota zapalovacej cievky sa môže zvýšiť, čo by mohlo spôsobiť skrat obvodu. Vozidlá, ktoré sú vybavené určitým druhom kabeláže a cievky môžu spôsobiť vyhodenie poistky, čo má za následok zastavenie a zlyhanie motora.
Riziko:	Riziko zlyhania motora počas jazdy.
Prijaté dobrovoľné opatrenie:	2020-03-02: Prijaté opatrenia v štádiu riešenia
Dátum prijatia opatrenia, trvanie a rozsah:	2020-03-02: Prijaté opatrenia v štádiu riešenia

Ak bolo Vami zakúpené vozidlo, ktorého sa táto zvolávacia akcia týka, medzičasom predané, žiadame Vás o oznámenie kontaktu na nového majiteľa na e-mailovú adresu: subaru.garancie@mikona.sk.

Zoznam autorizovaných servisov Subaru v Slovenskej republike vid' nižšie:

Zmluvní partneri Subaru

Mikona, s.r.o. BRATISLAVA
Servis
Rožňavská 30/a, 821 04 Bratislava
telefón: 02/ 48 20 22 31
mobil: +421 903 208 102
mail: subaru.servis@mikona.sk
mail: subaru.prijem@mikona.sk

Mikona s.r.o. Bratislava
Servis
Einsteinova 1, 851 01 Bratislava
mobil: +421 904 229 038
mail: prijem_suzuki@mikona.sk
mail: subaru.ba@mikona.sk

Remesloservis NITRA
Servis
Bratislavská 2, 949 01 Nitra
mobil: +421 917 277 211
mail: servis@remesloservis.sk

Mariol KM, s.r.o. KOMÁRNO
Družstevná ul. 8, 945 01 Komárno
Servis
tel:035/ 777 87 72
mobil: +421 915 339 446
mail: servis@subaru-komarno.sk

Eurotip, s.r.o. TRENČÍN
J.Derku 785, 911 01 Trenčín
Servis
tel:032/ 285 11 45
mobil: +421 905 785 785
mail: vvamos@eurotip.sk

Ing. Zoltán Kládívk – PROFIN CAR PRIEVIDZA
Necpalská cesta 36, 971 01 Prievidza
Servis
mobil: +421 905 825 912
mail: servis@profincar.sk

AUTOS KMEŤ, spol. s r.o. BANSKÁ BYSTRICA
Nový svet 30, 974 01 Banská Bystrica
Servis
tel: 048/428 55 55
mobil: +421 905 551 055
mail: servis@novy-svet.sk

Avion, s.r.o. ŽILINA
Košická 4, 010 01 Žilina
Servis
tel: 041/ 500 70 87
mobil: +421 905 759 399
mail: servis@avion-za.sk

Mikona, s.r.o. MARTIN
Priekopská 32, 038 61 Martin – Priekopa
Servis
tel: 043/4281 491
fax: 043/4286 080
mobil: +421 902 979 613
mail: servis_suzuki_mt@mikona.sk

Janiga Racing Technologies, s.r.o. LIPTOVSKÁ ŠTIAVNICA
Liptovská Štiavnica 43, 031 01 Liptovská Štiavnica
Servis
tel: 044 / 43 52 145
mobil: +421 911 444 482
mail: jrt@jrt.sk

PP AUTO s.r.o. POPRAD
Hraničná 4001, 058 01 Poprad
Servis
mobil: +421 902 905 277
mail: technik@ppauto.sk

STILCAR Prešov s.r.o. PREŠOV
Pod Táborom 47, 080 01 Prešov
Servis
mobil: +421 904 466 336
mail: servis.po@subaru.sk

STILCAR Košice s.r.o. KOŠICE

Hraničná 1, 040 12 Košice

Servis

mobil:+421 903 611 369

mail:servis@subaru.sk