

**Oznámenie spoločnosti Toyota Central Europe – Slovakia s.r.o.
v zmysle NV SR č. 404/2007 Z. z.**

Spoločnosť Toyota Central Europe – Slovakia s.r.o., Galvaniho 15A, 82104 Bratislava, ako zástupca výrobcu motorových vozidiel značky TOYOTA a LEXUS v rámci zvolávacej akcie typu vozidiel špecifikovaných nižšie, upozorňuje ich vlastníkov na dostavenie sa do niektorého z autorizovaných servisov TOYOTA a LEXUS uvedených na konci tohto listu, za účelom vykonania preventívneho opatrenia – 18SMD-104.

Číslo upozornenia v systéme RAPEX:	A12/00376/20
Vozidlo kategórie:	M1
Značka:	Toyota a Lexus
Názov:	Toyota: Avensis, Avensis Verso, Corolla, Yaris a Lexus SC430
Číslo typového schválenia dotknutých vozidiel:	Vozidlá vyrobené v rokoch 2001 až 2014. Č. typového schválenia: Yaris: E2*98/14*0248*...,e2*2001/116*0248*.Corolla:E11*98/14*0179*..., e11*98/14*0180*..., e11*98/14*0181... Avensis: E11*2011/116*0196*..., Avensis Verso: E6*98/14*0083*.. Lexus SC430: E6*98/14*0084...
Typ:	Yaris/P1F, Corolla/E12U/E12J/E12T, Avensis T25, Avensis Verso/M2, Lexus SC430/Z4
Počet dotknutých výrobkov v Slovenskej republike:	Počet vozidiel evidovaných v SR ktorých sa táto zvolávacia akcia výrobcu týka -837 ks k 1.11.2019
Druh rizika:	Riziko zranenia
Technická porucha:	Postihnuté vozidlá sú vybavené nafukovacím modulom airbagu spolujazdca Takata (označeným ako SPI, PSPI, PSPI-L) použitým ako diel rovnakej konštrukcie pri predchádzajúcej zvolávacej akcii, ktorý obsahuje dusičnan amónny ako hnací plyn. Podľa správ spoločnosti Takata môže prísť k defektu nafukovacieho modulu súvisiacim s bezpečnosťou vozidla v dôsledku degradácie hnacej látky, ku ktorej dochádza po dlhšom vystavení modulu vysokej absolútnej vlhkosti, vysokým teplotám a cyklickým zmenám vysokých teplôt. Aktivácia nafukovacieho modulu tohoto typu s degradovaným hnacím materiálom môže viesť k jeho roztrhnutiu. Roztrhnutie nafukovacieho modulu môže spôsobiť prienik kovových úlomkov vzduchovým vakom a následne vysokou rýchlosťou do interiéru vozidla, čo môže spôsobiť zranenie alebo smrť cestujúcich vo vozidle.
Riziko:	zranenia
Prijaté dobrovoľné opatrenie:	Toyota Central Europe - Slovakia s.r.o. cestou doporučených listových zásielok kontaktuje majiteľov postihnutých vozidiel s vysvetlením situácie a pozvaním do autorizovaných servisov Toyota (u vozidiel Lexus do ich autorizovaných servisov) na vykonanie bezplatnej výmeny nafukovacieho modulu airbagu spolujazdca.

Dátum prijatia opatrenia, trvanie a rozsah:	September 2019, bez obmedzenia
--	--------------------------------

Ak bolo Vami zakúpené vozidlo, ktorého sa táto zvolávacia akcia týka, medzičasom predané, žiadame Vás o oznámenie kontaktu na nového majiteľa na e-mailovú adresu: info@toyota.sk.

Zoznam autorizovaných servisov Toyota v Slovenskej republike vid' nižšie:

Zmluvní partneri Toyota v SR:

Názov autorizovaného partnera Toyota	Adresa	PSČ	Telefón	www
AA SERVICE	Prievidza, Letisková 2/c	971 01	0905509925	www.toyotaprievidza.sk
AT	Žilina, Dlhá 84	010 01	0417 065 100	www.toyota-zilina.sk
AUTO CAR - BB	Banská Bystrica, Zvolenská cesta 5743/8C	974 05	0484 165 577	www.toyotabb.sk
AUTO CAR - ZV	Zvolen, Tulska 9512/8a	960 01	0455 324 353	www.toyotabb.sk
AUTOCENTRUM NITRA	Nitra, Chrenovská 22/1659	949 01	0377 777 777	www.toyotanitra.sk
AUTOGRAND	Bratislava, Vajnorská 167	832 37	0249 280 225	www.autogrand.sk
AUTOKLUB	Poprad, Teplická cesta 1	058 01	0527 723 079	www.toyota-poprad.sk
AUTOLUX KOŠICE	Košice, Cintorínska 7	040 01	0556 254 084	www.toyota-kosice.sk
AUTONOVUM	Trenčín, Belá 7387	911 01	0327 484 448	www.toyotatrencin.sk
MOTOR CAR TRNAVA	Trnava, Nitrianska cesta 28	917 00	0335 987 932	www.toyota-trnava.sk
PKAUTO	Prešov, Duklianska 23	080 01	0918 447 235	www.pkauto.sk
PPC TEAM PLUS	Bratislava, Einsteinova 13	851 01	0910 444 051 – 53	www.ppc-toyota.sk
TARGET KOMÁRNO	Komárno, Mederčská 34	945 01	0357 730 179	www.toyotatarget.sk
TODOS	Bratislava, Lamačská cesta 109/A	841 03	0269203511	www.todos.sk
VV AUTO	Horná Streda, Bratislavská 170	916 24	0327 741 026	www.vv-auto.sk

Zmluvní partneri Lexus v SR

PPC TEAM plus, s. r. o., Einsteinova 13, Bratislava, tel: +421262414322

AT a. s., Dlhá 84, Žilina, tel: +421417062500