

**Oznámenie spoločnosti Toyota Central Europe – Slovakia s.r.o.  
v zmysle NV SR č. 404/2007 Z. z.**

Spoločnosť Toyota Central Europe – Slovakia s.r.o., Galvaniho 15A, 82104 Bratislava, ako zástupca výrobcu motorových vozidiel značky TOYOTA a LEXUS v rámci zvolávacej akcie typu vozidiel špecifikovaných nižšie, upozorňuje ich vlastníkov na dostavenie sa do niektorého z autorizovaných servisov LEXUS a TOYOTA uvedených na konci tohto listu, za účelom vykonania preventívneho opatrenia – 20SMD-004.

<b>Číslo upozornenia v systéme RAPEX:</b>	A12/00414/20
<b>Vozidlo kategórie:</b>	M1
<b>Značka:</b>	Lexus a Toyota
<b>Názov:</b>	Lexus:GS250/300/350/430/450h,LC500/500h, LS460/500/500h/600h,NX200T/300h,RC350/300h, RX350/350L/450/450h. Toyota: LC Prado
<b>Číslo typového schválenia dotknutých vozidiel:</b>	e6*2001/116*0106*09,e6*2001/116*0106, e6*2007/3546*0195*00,e6*2001/116*0221*02, e6*2007/46*05*600, e6*2007/46*0163*04
<b>Typ:</b>	SK:Lexus:RX450/450h,GS250/300/350/450/450h, LC500/500h, LS500/500h/600hL, IS300. Toyota: LC Prado
<b>Počet dotknutých výrobkov v Slovenskej republike:</b>	Počet vozidiel evidovaných v SR ktorých sa táto zvolávacia akcia výrobcu týka – 136 vozidiel Lexus a 2 ks vozidiel Toyota LC Prado evidovaných k 1.11.2019
<b>Druh rizika:</b>	Riziko zranenia
<b>Technická porucha:</b>	Predmetné vozidlá sú vybavené nízkotlakovým palivovým čerpadlom , ktoré je umiestnené v palivovej nádrži a ktoré dodáva tlak paliva do systému vstrekovania paliva. Toto palivové čerpadlo môže mať hnacie kolesá vyrobené s nižšou hustotou materiálu. Pokiaľ majú tieto kolesá tiež typ konštrukcie s nižšou pevnosťou povrchu alebo inú konštrukciu, ale boli pri výrobe po dlhšiu dobu vystavené sušeniu rozpúšťadlu, môže prísť k vyššiemu riziku praskania povrchu. V tomto stave môže prísť k nadmernej absorpcii paliva čo má za následok zväčšenie deformácie poháňacieho kolesa. V niektorých prípadoch sa môže poháňacie koleso deformovať do takej miery, že príde k dotyku s telesom palivového čerpadla a spôsobiť nefunkčnosť palivového čerpadla. Nefunkčné palivové čerpadlo v dôsledku týchto podmienok by mohlo spôsobiť rozsvietenie výstražných kontroliek motora a hlavných výstražných indikátorov, nepravdivý chod motora, zastavenie motora a/alebo zastavenie vozidla pri jazde nízkou rýchlosťou. Vo vzácnych prípadoch však môže prísť k zastaveniu vozidla pri jazde vyššou rýchlosťou čo zvyšuje riziko nehody.
<b>Riziko:</b>	zranenia

<b>Prijaté dobrovoľné opatrenie:</b>	Toyota Central Europe - Slovakia s.r.o. cestou doporučených listových zásielok kontaktuje majiteľov postihnutých vozidiel s vysvetlením situácie a pozvaním do autorizovaných servisov Lexus ( u vozidiel Toyota do autorizovaných servisov Toyota) na vykonanie bezplatnej výmeny palivového čerpadla.
<b>Dátum prijatia opatrenia, trvanie a rozsah:</b>	Apríl 2020, bez obmedzenia

Ak bolo Vami zakúpené vozidlo, ktorého sa táto zvolávacia akcia týka, medzičasom predané, žiadame Vás o oznámenie kontaktu na nového majiteľa na e-mailovú adresu: [info@toyota.sk](mailto:info@toyota.sk).

### Zmluvní partneri Lexus v SR

**PPC TEAM plus, s. r. o.** , Einsteinova 13, Bratislava, tel: +421262414322

**AT a. s.**, Dlhá 84, Žilina, tel: +421417062500

### Zmluvní partneri Toyota v SR:

Názov autorizovaného partnera Toyota	Adresa	PSČ	Telefón	www
AA SERVICE	Prievidza, Letisková 2/c	971 01	0905509925	<a href="http://www.toyotaprievidza.sk">www.toyotaprievidza.sk</a>
AT	Žilina, Dlhá 84	010 01	0417 065 100	<a href="http://www.toyota-zilina.sk">www.toyota-zilina.sk</a>
AUTO CAR - BB	Banská Bystrica, Zvolenská cesta 5743/8C	974 05	0484 165 577	<a href="http://www.toyotabb.sk">www.toyotabb.sk</a>
AUTO CAR - ZV	Zvolen, Tulsá 9512/8a	960 01	0455 324 353	<a href="http://www.toyotabb.sk">www.toyotabb.sk</a>
AUTOCENTRUM NITRA	Nitra, Chrenovská 22/1659	949 01	0377 777 777	<a href="http://www.toyotanitra.sk">www.toyotanitra.sk</a>
AUTOGRAND	Bratislava, Vajnorská 167	832 37	0249 280 225	<a href="http://www.autogrand.sk">www.autogrand.sk</a>
AUTOKLUB	Poprad, Teplická cesta 1	058 01	0527 723 079	<a href="http://www.toyota-poprad.sk">www.toyota-poprad.sk</a>
AUTOLUX KOŠICE	Košice, Cintorínska 7	040 01	0556 254 084	<a href="http://www.toyota-kosice.sk">www.toyota-kosice.sk</a>
AUTONOVUM	Trenčín, Belá 7387	911 01	0327 484 448	<a href="http://www.toyotatrencin.sk">www.toyotatrencin.sk</a>
MOTOR CAR TRNAVA	Trnava, Nitrianska cesta 28	917 00	0335 987 932	<a href="http://www.toyota-trnava.sk">www.toyota-trnava.sk</a>
PK AUTO	Prešov, Duklianska 23	080 01	0918 447 235	<a href="http://www.pkauto.sk">www.pkauto.sk</a>
PPC TEAM PLUS	Bratislava, Einsteinova 13	851 01	0910 444 051 – 53	<a href="http://www.ppc-toyota.sk">www.ppc-toyota.sk</a>
TARGET KOMÁRNO	Komárno, Mederčská 34	945 01	0357 730 179	<a href="http://www.toyotatarget.sk">www.toyotatarget.sk</a>
TODOS	Bratislava, Lamačská cesta 109/A	841 03	0269203511	<a href="http://www.todos.sk">www.todos.sk</a>
VV AUTO	Horná Streda, Bratislavská 170	916 24	0327 741 026	<a href="http://www.vv-auto.sk">www.vv-auto.sk</a>