

**Oznámenie spoločnosti Toyota Central Europe – Slovakia s.r.o.
v zmysle NV SR č. 404/2007 Z. z.**

Spoločnosť Toyota Central Europe – Slovakia s.r.o., Galvaniho 15A, 82104 Bratislava, ako zástupca výrobcu motorových vozidiel značky TOYOTA v rámci zvolávacej akcie typu vozidla špecifikovaného nižšie, upozorňuje ich vlastníkov na dostavenie sa do niektorého z autorizovaných servisov TOYOTA uvedených na konci tohto listu, za účelom vykonania preventívneho opatrenia – 20SMD-006.

Číslo upozornenia v systéme RAPEX:	A12/00825/20
Vozidlo kategórie:	M1
Značka:	Toyota
Názov:	RAV4
Číslo typového schválenia dotknutých vozidiel:	Vozidlá vyrobené v období 25.-september až 26. október 2019. Č. typového schválenia E6*2007/46*0289*01, e6*2007/46*0289*02.
Typ:	Kód modelu: AXAA52, AXAA54, AXAH52, AXAH54, MXAA52 a MXAA54.
Počet dotknutých výrobkov v Slovenskej republike:	Počet vozidiel evidovaných v SR ktorých sa táto zvolávacia akcia výrobcu týka – 70 kusov ku dňu 4.6.2020
Druh rizika:	Riziko poranenia
Technická porucha:	<p>Predmetné vozidlá sú vybavené spodnými ramenami prednej nápravy spájajúcimi predné kolesá s predným nosníkom vozidla. Z dôvodu určitých nevhodných výrobných podmienok ku ktorým prišlo u dodávateľa materiálu môže mať oceľová doska, ktorá bola použitá pri výrobe predných spodných ramien na niektorých častiach svojho povrchu praskliny. Pokiaľ je vozidlo s postihnutým spodným ramenom (ramenami) často prevádzkované s veľkým zrýchlením a spomalením môže prísť v priebehu jeho životnosti k tomu, že praskliny by sa v postihnutých ramenách mohli rozšíriť a rameno by sa nakoniec mohlo oddeliť od zostavy predného kolesa. To môže viesť ku strate kontroly nad vozidlom a k zvýšeniu rizika nehody.</p> <p>(Vysvetlivky): Predné spodné rameno: Časť vozidla, ktorá spája zostavu kolesa s rámom vozidla pomocou guľového čapu a puzdier. Oceľová doska: Polotovár z ocele, Oceľové dosky sú valcované do zvitkov, ktoré sa používajú pri výrobe lisovaných oceľových výrobkov vrátane spodných ramien prednej nápravy.</p>
Riziko:	poranenia
Prijaté dobrovoľné opatrenie:	Toyota Central Europe - Slovakia s.r.o. cestou doporučených listových zásielok bude kontaktovať majiteľov postihnutých vozidiel s vysvetlením situácie a pozvaním do autorizovaného servisu Toyota na vykonanie bezplatnej výmeny spodných ramien prednej nápravy.
Dátum prijatia opatrenia, trvanie a rozsah:	Jún 2020, bez obmedzenia

Ak bolo Vami zakúpené vozidlo, ktorého sa táto zvolávacia akcia týka, medzičasom predané, žiadame Vás o oznámenie kontaktu na nového majiteľa na e-mailovú adresu: info@toyota.sk.

Zoznam autorizovaných servisov Toyota v Slovenskej republike vid' nižšie:

Zmluvní partneri Toyota v SR:

Názov autorizovaného partnera Toyota	Adresa	PSČ	Telefón	www
AA SERVICE	Prievidza, Letisková 2/c	971 01	0905509925	www.toyotaprievidza.sk
AT	Žilina, Dlhá 84	010 01	0417 065 100	www.toyota-zilina.sk
AUTO CAR - BB	Banská Bystrica, Zvolenská cesta 5743/8C	974 05	0484 165 577	www.toyotabb.sk
AUTO CAR - ZV	Zvolen, Tulsá 9512/8a	960 01	0455 324 353	www.toyotabb.sk
AUTOCENTRUM NITRA	Nitra, Chrenovská 22/1659	949 01	0377 777 777	www.toyotanitra.sk
AUTOGRAND	Bratislava, Vajnorská 167	832 37	0249 280 225	www.autogrand.sk
AUTOKLUB	Poprad, Teplická cesta 1	058 01	0527 723 079	www.toyota-poprad.sk
AUTOLUX KOŠICE	Košice, Cintorínska 7	040 01	0556 254 084	www.toyota-kosice.sk
AUTONOVUM	Trenčín, Belá 7387	911 01	0327 484 448	www.toyotatrencin.sk
MOTOR CAR TRNAVA	Trnava, Nitrianska cesta 28	917 00	0335 987 932	www.toyota-trnava.sk
PK AUTO	Prešov, Duklianska 23	080 01	0918 447 235	www.pkauto.sk
PPC TEAM PLUS	Bratislava, Einsteinova 13	851 01	0910 444 051 – 53	www.ppc-toyota.sk
TARGET KOMÁRNO	Komárno, Mederčská 34	945 01	0357 730 179	www.toyotatarget.sk
TODOS	Bratislava, Lamačská cesta 109/A	841 03	0269203511	www.todos.sk
VV AUTO	Horná Streda, Bratislavská 170	916 24	0327 741 026	www.vv-auto.sk