



26-10-2012

FAKTÚRA - Faktúra

číslo :

10120875

DODÁVATEĽ:

AUTOMAPE - spol. s r.o.

Bardejovská 26 080 01 Prešov
Prevádzka:
Tel: 051/77 64 825 Fax: 051/77 64 825
E-mail: martina.kucharova.automape@partner.renault.sk
Účet : 4340000101 / 3100
Banka: VOLKSBANK Slovensko, a.s.
BIC: LUBASKBX
IBAN: SK58 3100 0000 0043 4000 0101
Zápis v obchodnom registre:
OS Prešov oddiel:Sro, Vložka č.:260/P
IČ: 17146771 DIČ: 2020518049
IČ DPH: SK2020518049

ODBERATEĽ:

ÚI SLOVENSKÁ OBCHODNÁ INŠPEKCIA

Prievozská 32
827 99 Bratislava 215
Tel: Mobil: +421 907730755
IČ: 17331927 DIČ:
IČ DPH:

FAKTURAČNÉ ÚDAJE :

Objednávka / schvalovacie č. :
Zákazkový list : 619118
Dátum vystavenia : 22.10.2012
Dátum splatnosti : 29.10.2012
Dátum dodania tovaru / služby : 22.10.2012
Forma úhrady: Prevodným príkazom

VOZIDLO:

CLIO 2 BERLINE 4PRTE

VIN :

VF1LB0BC527370404

Ev. číslo : BA-855HO
Stav KM : 136424
Dátum 1. prihlásenia : 27.12.2002
Číslo poisťnej udalosti :
Číslo servisnej zmluvy :

PRÍJEMCA:

SLOV. OBCHODNÁ INŠPEKCIA ÚI

Prievozská 32
82105 Bratislava

ROZSAH A PREDMET ZDANITEĽNÉHO PLNENIA:

ZÁSAH NÁZOV / KÓD PRÁCE / ČÍSLO DIELU

KS /	CENA ZA	CENA	ZĽAVA	CENA PO	SADZBA	CENA CELKOVO
HOD	JEDNOTKU	CELKOVO		ZĽAVE	DPH	BEZ DPH
BEZ DPH	BEZ DPH					

A Motor má trhavý chod na voľnobeh a počas jazdy.

Diely

8200128961	VSTREKOVAC BN	1,00	63,75	63,75	20%	51,000	20 %	51,00
							51,00	bez DPH

Servisné práce

5911	DEM-M.X1 VSTREKOVAČE	0,40	19,12	7,65			20 %	7,65
311	Diagnostika	0,80	19,12	15,30			20 %	15,30
							22,95	bez DPH

REKAPITULÁCIA (SK):

SADZBA	DAŇOVÝ ZÁKLAD	DPH
NIE PREDMETOM DPH	0,00	
OSLOBODENÉ PLNENIE	0,00	
ZNÍŽENÁ SADZBA	0,00	0,00
ZÁKLADNÁ SADZBA	73,95	14,79

CELKOVO ZÁSAH A:

73,95

CELKOVO NA ÚHRADU EUR

88,74

SKK

2 673,38

Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK

Cena v SKK má len informatívny charakter v zmysle povinnosti duálneho zobrazenia.

PREVZAL A SÚHLASÍ :


VYSTAVIL :

AUTOMAPE spol. s r.o.
Ul. Bardejovská 26
Kucharova Martina Mgr
Tel/fax: 051/7764 825
0903 637 578

0903 637 578

Na zákazke pracoval : Kollár Michal

Na opravu hradenú zákazníkom je poskytovaná zmluvná záruka v dĺžke trvania 12 mesiacov od prevzatia opraveného vozidla zákazníkom. V prípade oprávnenej reklamácie v rámci záruky má zákazník právo na odstránenie vady opravou. Postup pri odstránení vady určuje servis. Vady opravy, ktoré sa vyskytujú na vozidle v čase prevzatia, je možné uplatniť najneskôr do 12 mesiacov odo dňa prevzatia opraveného vozidla. Záonné nároky spotrebiteľa zostávajú nedotknuté.



vykonať (mesto)
vlastný
zabezpečiť listok na MHD

Zákazkový list - doklad číslo:

619118

Strana : 1
Názov zákazky: ÚI SLOVENSKÁ OBCHODNÁ
Predpokladaná cena opravy: 110,00 EUR
Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK SKK 3313,86
Záloha: Nestanovená
Kontaktná osoba: Žulkovský Tomáš Ing.

DODÁVATEL:

AUTOMAPE - spol. s r.o.

Bardejovská 26
080 01 Prešov

Tel: 051/77 64 825 Mobil: 0903 637 578
Fax: 051/77 64 825
E-mail: tomas.zulkovsky.automape@partner.renault
IČ: 17146771 DIČ: 2020518049
IČ DPH: SK2020518049
Zápis v obchodnom registri:
OS Prešov oddiel:Sro, Vložka č.:260/P

ODBERATEL:

ÚI SLOVENSKÁ OBCHODNÁ INŠPEKCIA

Prievozská 32
827 99 Bratislava 215
IČ: 17331927 DIČ:
IČ DPH:
Tel: Mobil:+421 907730755

ÚDAJE:

Vozidlo prijato do opravy: 19.10.2012 10:14
Predpokladané datum predání: 22.10.2012 12:30
Datum vytvoreni zak. listu: 19.10.2012 10:14

PRÍJEMCA:

ÚI SLOVENSKÁ OBCHODNÁ INŠPEKCIA

Prievozská 32
827 99 Bratislava 215
Telefon :
Mobil :+421 907730755
Objednáva :
Datum :19.10.2012 10:14

IČ: 17331927 DIČ:

VOZIDLO:

Ev. číslo: BA-855HO VIN kód: VF1LB0BC527370404
Názov: CLIO 2 BERLINE 4PRTE Poškodené: A
Typ voza: LB0B Stav KM: 136424
Výrobné číslo: R373545 Palivo: 20
Číslo motora: K7J700R149853 Kod rádia:
Dat.uved.do prov.: 27.12.2002 Čís. pois. udal.:
Verzia voza: BB0
Číslo servisnej zmluvy:
Rezerva A Lékárnička A Zdviháč Mlhovky N Poj.:
Náradí N Trojuholníka Rádio A CD Měníč N Výbava
Veľký průkaz N Malý průkaz N Emisný průkaz N Záručná knižka N Servisná knižka N

Poškodenie vozidla:

Požiadavky zákazníka:

ZÁSAH A Motor má trhavý chod na voľnobeh a bez puklíc, bežné lak
BO počas jazdy.
S5+

USTANOVENIA A PODPISY:

Odberateľ sinedraje nechať vymenené diely (mimo dielov vymenených v rámci záruky).

Odberateľ si nepraje náhradné vozidlo.

Súhlasím s poskytnutím svojich osobných údajov, pre potreby spoločnosti RENAULT Slovensko spol. s r.o. ich zmluvných partnerov, na dobu nevyhnutne nutnú, za účelom rozvoja služieb zákazníkov. Súhlasím s využitím mnou poskytnutých údajov pre potreby informačných ankiet spoločnosti RENAULT Slovensko spol. s r.o. a ich zmluvných partnerov.

Ja nižšie podpísaný prehlasujem, že som bol oboznámený so všetkými informáciami na zákazkovom liste a v uvedenej podobe s nimi súhlasím.
Podpis zákazníka:

Prevzal: Žulkovský Tomáš Ing.

Dátum: 19.10.2012 10:14

Na opravu hradenú zákazníkom je poskytovaná zmluvná záruka v dĺžke trvania 12 mesiacov od prevzatia opraveného vozidla zákazníkom. V prípade oprávnenej reklamácie v rámci záruky má zákazník právo na odstránenie vady opravou. Postup pri odstránení vady určuje servis. Vady opravy, ktoré sa vyskytujú na vozidle v čase prevzatia, je možné uplatniť najneskôr do 12 mesiacov odo dňa prevzatia opraveného vozidla. Záonné nároky spotrebiteľa zostávajú nedotknuté.

ODOVZDANIE VOZIDLA PO OPRAVE:

Odovzdal:

Prevzal:

Dátum: 22-10-2012

Vystavil: Žulkovský Tomáš Ing. Telefón: 051/77 64 825 Mobil: 0903 637 578
Vytlačil: Žulkovský Tomáš Ing. Telefón: 051/77 64 825 Mobil: 0903 637 578

Nefundováno!

88,44 €