

1311479/2013

FAKTÚRA - Faktúra

číslo :

10131014
ZHOTOVITEĽ:
AUTOMAPE - spol. s r.o.

Bardejovská 26

080 01 Prešov

Prevádzka:

Tel: 051/77 64 825

Fax: 051/77 64 825

E-mail: martina.kucharova.automape@partner.renault.sk

Účet : 4340000101 / 3100

Banka: Sberbank Slovensko, a.s.

BIC: LUBASBXX

IBAN: SK58 3100 0000 0043 4000 0101

Zápis v obchodnom registre:

OS Prešov oddiel:Sro, Vločka č.:260/P

IČO:17146771 DIČ: 2020518049

IČ DPH: SK2020518049

OBJEDNÁVATEĽ:
ÚI SLOVENSKÁ OBCHODNÁ INŠPEKCIA

Prievozská 32

82799

Bratislava 27

Tel:

Mobil: +421 907730755

IČO: 17331927

DIČ:

IČ DPH:

ZODPOVEDNÁ OSOBA:

FAKTURAČNÉ ÚDAJE :

Objednávka / schvalovacie č. : 10120130333

Zákazkový list :

621971

Dátum vystavenia :

17.12.2013

Dátum splatnosti :

06.01.2014

Dátum dodania tovaru / služby :

17.12.2013

Forma úhrady:

Prevodným príkazom

VOZIDLO:
CLIO 2 BERLINE 4PRTE
VIN :
VF1LB0BC527370404

Ev.číslo :

BA-855HO

Stav KM :

151798

Dátum 1. prihlásenia :

27.12.2002

Číslo poisťovnej udalosti :

Číslo servisnej zmluvy :

ZÁSTUPCA OBJEDNÁVATEĽA:

Došlo: 19. 12. 2013

Podacie číslo:

Číslo spisu:

Prílohy/listy:

Vybavuje:

ROZSAH A PREDMET ZDANITEĽNÉHO PLNENIA:
ZÁSAH NÁZOV / KÓD PRÁCE / ČÍSLO DIELU
KS / CENA ZA
CENA
ZLAVA
CENA PO
SADZBA
CENA
CELKOVO
HOD JEDNOTKU CELKOVO
ZLAVE
DPH
BEZ DPH
BEZ DPH BEZ DPH

A S5+ Výmena ložisko zadné ľavé koleso - hlučné.

Diely

7701205812 LOZISKO

1,00

67,65

67,65

20%

54,120

20 %

54,12

Celkom diely:

54,12

bez DPH

Servisné práce

3448

Výmena zad. ložisko ľ

0,80

19,12

15,30

20 %

15,30

Celkom práca:

15,30

bez DPH

CELKOVO ZÁSAH A:
69,42
REKAPITULÁCIA (SK):
SADZBA
DAŇOVÝ ZÁKLAD
DPH

NIE PREDMETOM DPH

0,00

OSLOBODENÉ PLNENIE

0,00

ZNÍŽENÁ SADZBA

0,00

0,00

ZÁKLADNÁ SADZBA

69,42

13,88

CELKOVO NA ÚHRADU EUR
83,30
SKK
2 509,50

Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK

Cena v SKK má len informatívny charakter v zmysle
povinnosti duálneho zobrazenia.

PREVZAL A SÚHLASÍ :
VYSTAVIL :

Kucharová Martina, Mgr.

mobilný telefon :


AUTOMAPE - spol. s r.o.

Ul. Bardejovská č. 26

080 01 Prešov

Tel./fax: 051 7764 825

Mobil: 0908 637 578

Na zákazke pracoval : Kollár Michal

Posledných 6 znakov názvu pneumatiky označuje hodnotenie pneumatiky podľa európskej legislatívy

v poradí: Valivý odpor / Brzdne vlastnosti na mokre / Trieda hlučnosti - Vonkajšia hlučnosť v decibeloch

Na opravu hradenú zákazníkom je poskytovaná zmluvná záruka v dĺžke trvania 12 mesiacov od prevzatia opraveného vozidla zákazníkom. V prípade oprávnenej reklamácie v rámci záruky má zákazník právo na odstránenie vady opravou. Postup pri odstránení vady určuje servis. Vady opravy, ktoré sa vyskytujú na vozidle v čase prevzatia, je možné uplatniť najneskôr do 12 mesiacov odo dňa prevzatia opraveného vozidla. Zákonné nároky spotrebiteľa zostávajú nedotknuté.