

**Oznámenie spoločnosti Mazda Motor Slovakia, s.r.o.  
v zmysle NV SR č. 404/2007 Z. z.**

Spoločnosť Mazda Motor Slovakia, s.r.o., ako zástupca výrobcu motorových vozidiel značky Mazda, v rámci zvolávacej akcie typu vozidla špecifikovaného nižšie, upozorňuje ich vlastníkov na dostavenie sa do niektorého z autorizovaných servisov Mazda uvedených na konci tohto listu, za účelom vykonania preventívneho opatrenia – zvolávacia akcia – Kontrola zavesenia predných kolies

<b>Číslo upozornenia v systéme RAPEX:</b>	A12 / 00509/22
<b>Vozidlo kategórie:</b>	M1
<b>Značka:</b>	Mazda
<b>Názov:</b>	Mazda CX-3 (DK), Mazda2 (DE), Mazda CX-9 (TB)
<b>Číslo typového schválenia dotknutých vozidiel:</b>	e13*2001/116*0254*09,e13*2001/116*0254*10, e13*2001/116*0254*11,e13*2001/116*0254*12, e13*16*13,e11*16*13e1*2007/46*1335*03, e1*2007/46*1335*04,e13*KS07/46*0005*02, e13*KS07/46*0005*03
<b>Typ:</b>	Mazda CX-3 (DK), Mazda2 (DE), Mazda CX-9 (TB)
<b>Počet dotknutých výrobkov v Slovenskej republike:</b>	2
<b>Druh rizika:</b>	Riziko nehody
<b>Technická porucha:</b>	Matica a spodná skrutka upevňujúce tlmič ku čapu riadenia by sa mohli uvoľniť, čo by viedlo k jeho uvoľneniu. Mohlo by to viesť k strate kontroly nad vozidlom alebo zhoršeniu jazdnej stability, čím by sa zvýšilo riziko nehody.
<b>Riziko:</b>	Zranenia
<b>Prijaté dobrovoľné opatrenie:</b>	Zvolávacia akcia – Kontrola zavesenia predných kolies
<b>Dátum prijatia opatrenia, trvanie a rozsah:</b>	AF071A – 08.04.2016

Ak bolo Vami zakúpené vozidlo, ktorého sa táto zvolávacia akcia týka, medzičasom predané, žiadame Vás o oznámenie kontaktu na nového majiteľa na e-mailovú adresu: [info@mazda.sk](mailto:info@mazda.sk)

Zoznam autorizovaných servisov Mazda v Slovenskej republike vid' nižšie:

**Priloha č. 1:**

## **Zmluvní partneri Mazda**

**Vid' [www.mazda.sk](http://www.mazda.sk)**