

Príloha č. 1: Vzor oznámenia

**Oznámenie spoločnosti Mazda Motor Slovakia, s.r.o.
v zmysle NV SR č. 404/2007 Z. z.**

Spoločnosť Mazda Motor Slovakia, s.r.o., Bratislava, ako zástupca výrobcu motorových vozidiel značky Mazda, v rámci zvolávacej akcie typu vozidla špecifikovaného nižšie, upozorňuje ich vlastníkov na dostavenie sa do niektorého z autorizovaných servisov Mazda uvedených na konci tohto listu, za účelom vykonania preventívneho opatrenia - kontrola montáže dielov hliníkového kolesa z ponuky príslušenstva

Číslo upozornenia v systéme RAPEX:	A12/00867/23
Vozidlo kategórie:	M1
Značka:	Mazda
Názov:	Mazda CX-60 (KH1)
Číslo typového schválenia dotknutých vozidiel:	e13*2018/858*00255*01-*04
Typ:	KH
Počet dotknutých výrobkov v Slovenskej republike:	117
Druh rizika:	Možnosť uvoľnenia kolesa
Technická porucha:	Nesprávna montáž dielov disku
Riziko:	Chýba vložka otvoru skrutky
Prijaté dobrovoľné opatrenie:	zvolávacia akcia-kontrola, výmena
Dátum prijatia opatrenia, trvanie a rozsah:	3/2023, bez obmedzenia

Ak bolo Vami zakúpené vozidlo, ktorého sa táto zvolávacia akcia týka, medzičasom predané, žiadame Vás o oznámenie kontaktu na nového majiteľa na e-mailovú adresu info@mazda.sk.

Zoznam autorizovaných servisov Mazda v Slovenskej republike vid' nižšie:

Príloha č. 1: Vzor oznámenia

Zmluvní partneri Mazda

Viz www.mazda.sk