

## Príloha č. 1: Vzor oznámenia

**Oznámenie spoločnosti Mazda Motor Slovakia, s.r.o.**

Spoločnosť Mazda Motor Slovakia, s.r.o., Bratislava, ako zástupca výrobcu motorových vozidiel značky Mazda, v rámci zvolávacej akcie typu vozidla špecifikovaného nižšie, upozorňuje ich vlastníkov na dostavenie sa do niektorého z autorizovaných servisov Mazda uvedených na konci tohto listu, za účelom vykonania preventívneho opatrenia - kontrola montáže dielov hliníkového kolesa z ponuky príslušenstva

<b>Číslo upozornenia v systéme RAPEX:</b>	A12/00029/24
<b>Vozidlo kategórie:</b>	M1
<b>Značka:</b>	Mazda
<b>Názov:</b>	Mazda CX-60 (KH)
<b>Číslo typového schválenia dotknutých vozidiel:</b>	e13*2018/858*00255*04 -*07
<b>Typ:</b>	KH
<b>Počet dotknutých výrobkov v Slovenskej republike:</b>	74
<b>Druh rizika:</b>	Zranenie
<b>Technická porucha:</b>	Motor nemožno naštartovať
<b>Riziko:</b>	Nesprávna logika riadiaceho modulu motora (PCM)
<b>Prijaté dobrovoľné opatrenie:</b>	zvolávacia akcia-kontrola, výmena SW
<b>Dátum prijatia opatrenia, trvanie a rozsah:</b>	4/12/2023, bez obmedzenia

Ak bolo Vami zakúpené vozidlo, ktorého sa táto zvolávacia akcia týka, medzičasom predané, žiadame Vás o oznámenie kontaktu na nového majiteľa na e-mailovú adresu [info@mazda.sk](mailto:info@mazda.sk).

Zoznam autorizovaných servisov Mazda v Slovenskej republike vid' nižšie: