

Príloha č. 1: Vzor oznámenia

Oznámenie spoločnosti Mazda Motor Slovakia, s.r.o.

Spoločnosť Mazda Motor Slovakia, s.r.o., Bratislava, ako zástupca výrobcu motorových vozidiel značky Mazda, v rámci zvolávacej akcie typu vozidla špecifikovaného nižšie, upozorňuje ich vlastníkov na dostavenie sa do niektorého z autorizovaných servisov Mazda uvedených na konci tohto listu, za účelom vykonania preventívneho opatrenia - kontrola montáže dielov hliníkového kolesa z ponuky príslušenstva

Číslo upozornenia v systéme RAPEX:	A12/00030/24
Vozidlo kategórie:	M1
Značka:	Mazda
Názov:	Mazda 3 (BP), CX-30 (DM), CX-90 (KK)
Číslo typového schválenia dotknutých vozidiel:	e13*2007/46*2249*18-19 e13*2007/46*2241*21-22
Typ:	BP, DM, KK
Počet dotknutých výrobkov v Slovenskej republike:	40
Druh rizika:	Zranenie
Technická porucha:	Obraz vonkajších kamier sa neobjaví
Riziko:	Nesprávna logika monítora kamery
Prijaté dobrovoľné opatrenie:	zvolávacia akcia-kontrola, výmena SW
Dátum prijatia opatrenia, trvanie a rozsah:	4/12/2023, bez obmedzenia Model CX-90 (KK) sa na slovenskom trhu nepredáva

Ak bolo Vami zakúpené vozidlo, ktorého sa táto zvolávacia akcia týka, medzičasom predané, žiadame Vás o oznámenie kontaktu na nového majiteľa na e-mailovú adresu info@mazda.sk.

Zoznam autorizovaných servisov Mazda v Slovenskej republike viď nižšie:

Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie Odbor trhového dohľadu	
Dátum:	17. 01. 2024
Číslo zaznamu: 83	Číslo spisu:
Prílohy:	Vybavuje: <i>Čuvnikova</i>