

**Oznámenie spoločnosti Mazda Motor Logistics Europe NV, org. zložka
v zmysle NV SR č. 404/2007 Z. z.**

Spoločnosť Mazda Motor Logistics Europe NV, org. zložka, Bratislava, ako zástupca výrobcu motorových vozidiel značky Mazda, v rámci zvolávacej akcie typu vozidla špecifikovaného nižšie, upozorňuje ich vlastníkov na dostavenie sa do niektorého z autorizovaných servisov Mazda uvedených na konci tohto listu, za účelom vykonania preventívneho opatrenia – kontrola airbagu TAKATA, fáze III

Číslo upozornenia v systéme RAPEX:	A12/0022/19
Vozidlo kategórie:	M1 (N1)
Značka:	Mazda
Názov:	2, BT-50, 6, CX-7, CX-9, RX-8
Číslo typového schválenia dotknutých vozidiel:	neznáme
Typ:	2, BT-50, 6, CX-7, CX-9, RX-8
Počet dotknutých výrobkov v Slovenskej republike:	1564
Druh rizika:	Riziko poranenia
Technická porucha:	Pohonná látka v zapalovači airbagu
Riziko:	Možnosť rozkladu pohonnej látky zapalovača vo vlhkosti, vznik nadmerného tlaku pri nafúknutí airbagu
Prijaté dobrovoľné opatrenie:	Kontrola a výmena airbagu
Dátum prijatia opatrenia, trvanie a rozsah:	Zvolávaciu akciu je možné vykonať vo všetkých servisoch Mazda v rámci EÚ od dňa vydania tejto informácie

Ak bolo Vami zakúpené vozidlo, ktorého sa táto zvolávacia akcia týka, medzičasom predané, žiadame Vás o oznámenie kontaktu na nového majiteľa na e-mailovú adresu info@mazda.sk.

Zoznam autorizovaných servisov Mazda v Slovenskej republike vid' nižšie:

Zmluvní partneri Mazda

Vid' www.mazda.sk