

**Oznámenie spoločnosti Isuzu Sales Deutschland Gmbh organizačná zložka Slovensko
v zmysle NV SR č. 404/2007 Z. z.**

*Announcement of company Isuzu Sales Deutschland Gmbh, branch Slovakia
in accordance with NV SR no. 404/2007 Coll.*

Spoločnosť Isuzu Sales Deutschland Gmbh organizačná zložka Slovensko, ako zástupca výrobcu motorových vozidiel značky ISUZU D-Max, v rámci zvolávacej akcie typu vozidla špecifikovaného nižšie, upozorňuje ich vlastníkov na dostavenie sa do niektorého z autorizovaných servisov Isuzu uvedených na konci tohto listu, za účelom vykonania preventívneho opatrenia -kontrola konektora zapojenia zadných predpínačov bezpečnostných pásov.

Isuzu Sales Deutschland Gmbh, Branch Slovakia, as the representative of the ISUZU D-Max motor vehicle manufacturer, in the call type of the vehicle type specified below, warns their owners to come to one of the Isuzu authorized services listed at the end of this letter, in order to perform Precautions - Check the rear seat belt pretensioner connectors.

RAPEX alert number:	Číslo upozornenia v systéme RAPEX:	A12/00392/21	A12 / 00392/21
Vehicle category:	Vozidlo kategórie:	Pick-up Truck	Pick-up
Mark:	Značka:	2020 Isuzu D-Max	2020 Isuzu D-Max
Name:	Názov:	W9086	W9086
WVTA: Type approval number of affected cars	Číslo typového schválenia dotknutých vozidiel:	WVTA: e13*2007/46*2324*01	WVTA: e13*2007/46*2324*01
Type:	Typ:	Recall	Zvolávacia akcia
Number of affected vehicles in the Slovak republic:	Počet dotknutých výrobkov v Slovenskej republike:	13	13
Type of risk:	Druh rizika:	safety related	súvisiace s bezpečnosťou
Technical failure:	Technická porucha:	rear belt pretensioner wiring connector locking tab not fully engaged	uzamykacia západka konektora predpínača bezpečnostných pásov nie je úplne zasunutá
Risk:	Riziko:	(only 4 cases reported out of 14.945 units)	(iba 4 prípady hlásené z 14 945 aut)
Voluntary action taken:	Prijaté dobrovoľné opatrenie:	rear pretensioner wiring connector inspection	kontrola konektora zapojenia zadného predpínačov bezpečnostných pásov.
Date of action, duration and scope:	Dátum prijatia opatrenia, trvanie a rozsah:	from March 2021	od marca 2021

Ak bolo Vami zakúpené vozidlo, ktorého sa táto zvolávacia akcia týka, medzičasom predané, žiadame Vás o oznámenie kontaktu na nového majiteľa na e-mailovú adresu: miroslav.kruml@isuzu-motors.cz

Zoznam autorizovaných servisov Isuzu D-Max v Slovenskej republike vid' nižšie:

If the vehicle to which this call is determined has been sold by you in the meantime, we ask you to notify the contact of the new owner to the e-mail address: miroslav.kruml@isuzu-motors.cz

List of authorized services Isuzu D-Max in the Slovak Republic see below:

Zmluvní partneri Isuzu D-Max:

TSM Slovakia s.r.o. Vajnorská 127/C, 83104 Bratislava

AGROTRADE GROUP spol.s.r.o., Hlohovecká (areál PD) 193, 95121 Rišňovce

TSM Slovakia s.r.o. , Francúzskych partizánov 5666, 03608 Martin

MAU Trade s.r.o. , Kvačany 514, 03223 Kvačany

AGROTRADE GROUP spol.s.r.o. , Šafárikova 124, 04801 Rožňava

STILCAR Prešov s.r.o. , Pod Táborom 13329, 04017 Prešov-Sekčov

STILCAR Košice s.r.o. , Hraničná 1, 04017 Košice

AutoDrive s.r.o. , Okružná 3, 07101 Michalovce